



Nienburg, 24.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. KO2501068**

## Wertanalyse / Kurzbewertung

**Betreff: Wertanalyse / Kurzbewertung**

	<b>Schaden-Nr.:</b>	DRII1544/24	
<b>Auft.-Datum:</b>	29.01.2025	<b>Auftraggeber:</b>	Obergerichtsvollzieher Holger Dannenberg
<b>Bes.-Datum:</b>	29.01.2025 10:40	<b>Bes.-Ort:</b>	NAD Autodienst in Nienburg GmbH Bergstr. 8
<b>Besichtigt von:</b>	Kfz-Sachverständiger Daniel Korfsmeier		31582 Nienburg, Weser

### Zusammenfassung der Wertanalyse

**Pkw, Limousine**

**Jaguar, S-Type, 3.0 V6**

**FIN: SAJAB02E0XFL**

**Amtl. Kennzeichen: OHNE**

Marktwert	2.250,00 €
Besteuerung	Privatmarkt keine Umsatzsteuer

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen:	OHNE
Fahrzeugart:	Pkw
Aufbau:	Limousine
Fabrikat:	Jaguar
Typ / Untertyp:	S-Type 3.0 V6
KBA-Nummer:	2051/AAG
Fzg.Ident.-Nummer:	SAJAB02E0XFL [REDACTED]
Baujahr:	05.1999
Erstzulassung:	03.05.1999
Letzte Zulassung:	30.06.2020
Motorart / Bauform / Zylinder:	Superbenzin / V-Motor / 6
Getriebe / Anzahl der Gänge:	manual / 5
Leistung in kw:	175
Hubraum in ccm:	2967
Verbrauch:	16,5 ltr / 8,2 ltr / 10,3 ltr / 244 g/km
Anzahl der Türen:	4
Maße über Alles in mm:	4905 x 1818 x 1447
Radstand:	2909
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen:	2 / 1
Anzahl der Plätze:	5
Anzahl der Vorbesitzer:	unbekannt
Nächste HU:	04.2021
Laufleistung in km abgelesen:	151879
Laufleistung in km geschätzt:	151879
Leermasse in kg:	1.710
Gesamtmasse in kg:	2.180
Bereifung:	v.l. 6,0 mm 245/40 R 18 97V verkehrssicher Michelin Winterreifen v.r. 6,0 mm 245/40 R 18 97V verkehrssicher Michelin Winterreifen h.r. 5,0 mm 245/40 R 18 97V verkehrssicher Michelin Winterreifen h.l. 5,0 mm 245/40 R 18 97V verkehrssicher Michelin Winterreifen
Farbe / Lackart:	schwarz / metallic
Ausstattung:	Nichtraucher-Paket, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Nebelscheinwerfer, Audiosystem Jaguar, Bordcomputer, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Adaptives Rückhaltesystem (ARTS), Kopf-Airbag-System

Nienburg, 24.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

**Nr. KO2501068**

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

(Windowbag), Seitenairbag vorn, Klimaautomatik, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Diebstahl-Warnanlage, Gurtstraffer, Anti-Blockier-System (ABS), Reserverad als Notrad, Lenkrad (Sport/Leder), Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, Servolenkung, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Elektron. Traktionskontrolle, Karosserie: 4-türig, Getriebe 5-Gang, Motor 3,0 Ltr. - 175 kW V6 24V KAT, Innenausstattung: Leder Sonderfarbe Ivory, LM-Felgen 8x18, Metallic-Lackierung

### Ist-Zustand:

Scheinwerfer vorne links und rechts matt.  
Beule/Kratzer Heckklappe.  
Beule Dach.  
Rechte Fahrzeugseite nachlackiert (Tür VR, Tür HR, Seitenwand HR.)  
Rechte Fahrzeugseite nachlackiert (Tür HL, Seitenwand HL.)  
Delle Motorhaube.  
Lack teilweise ausgeblichen.

### Notwendige Arbeiten:

Batterie defekt

## Auftrag

Gemäß Auftrag vom 29.01.2025 wurde eine Weranalyse zur Beweissicherung und Wert für das Fahrzeug bezogen auf den 29.01.2025 erstellt. Der Auftrag wurde persönlich erteilt vom Obergerichtsvollzieher Holger Dannenberg.

Die Wertanalyse dient der Vorlage beim Amtsgericht.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 29.01.2025, durch den Sachverständigen Daniel Korfsmeier.

## Anwesenheit bei der Besichtigung

Bei der Besichtigung des Fahrzeugs war der **Fahrzeughalter** anwesend.

## Fahrzeugidentität

Zur Datenaufnahme lag der **Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I in Kopie** vor. Die an der Karosserie angebrachte Fahrzeug-Identifikations- Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen. Übereinstimmung wurde festgestellt.

## Fahrzeugwerte

Aus der dazu gehörigen Marktbeobachtung und unter Berücksichtigung aller Markt beeinflussende Faktoren ergeben sich folgende Werte:

### Marktwert

**EUR 2.250,00**

Das Fahrzeug wurde unter Berücksichtigung des Erhaltungszustandes, der Bereifung, der Hauptuntersuchung nach § 29 STVZO und der derzeitigen örtlichen Marktlage sowie der besonderen Beachtung der Bewertungsmaßstäbe für Kraftfahrzeuge auf die angegebenen Werte geschätzt.

„Es handelt sich vorliegend um ein Fahrzeug, das im Kfz-Handel überwiegend regelbesteuert angeboten wird. Im Wert ist demnach der gesetzliche Mehrwertsteueranteil enthalten.“

## Der Auftraggeber wurde auf folgende Punkte hingewiesen:

- Die Wertanalyse ist eine grobe äußere Inaugenscheinnahme durch das oben genannten Kfz-Sachverständigenbüro. Eine technische Untersuchung des Fahrzeuges erfolgt nicht, insbesondere erfolgt keine Probefahrt, Motorenprüfung oder Verifizierung der Fahrzeughistorie.
- Die Wertanalyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Mängel, die bei einer detaillierten Fahrzeugüberprüfung möglicherweise erkennbar würden, können versteckt vorhanden sein.
- Eine detaillierte Fahrzeugüberprüfung kann zu einem anderen Wertergebnis führen.
- Neben der Wertanalyse gibt es auch die Möglichkeit eines vollständigen Bewertungsgutachtens, mit intensiver Untersuchungen und mehrseitiger, umfangreicher Dokumentation.

Die Wertanalyse basiert auf die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Angaben und Unterlagen. Sämtliche dem Auftraggeber bekannten Mängel an dem Fahrzeug sind dem Gutachter mitzuteilen.

Die Tatsachenfeststellung und abschließende verantwortliche Ausarbeitung der Wertanalyse erfolgte durch den unterzeichnenden Sachverständigen.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgte durch den Kfz- Sachverständigen Herrn Daniel Korfsmeier.

Der unterzeichnende Sachverständige hat die Feststellungen einer formalen und inhaltlichen Prüfung unterzogen.

Mit der Unterschrift wird die neutrale und unabhängige Erstellung der Wertanalyse versichert.

Nienburg, den 24.02.2025



Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Bild Nr. 007




Bild Nr. 008



Bild Nr. 009



Bild Nr. 010

