



Nienburg, 24.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KO2501068

Wertanalyse / Kurzbewertung

Betreff: Wertanalyse / Kurzbewertung

		Schaden-Nr.:	DR11544/24
Auft.-Datum:	29.01.2025	Auftraggeber:	Obergerichtsvollzieher Holger Dannenberg
Bes.-Datum:	29.01.2025 10:40	Bes.-Ort:	NAD Autodienst in Nienburg GmbH
Besichtigt von:	Kfz-Sachverständiger Daniel Korfsmeier		Bergstr. 8 31582 Nienburg, Weser

Zusammenfassung der Wertanalyse

Pkw, Limousine

Jaguar, S-Type, 3.0 V6

FIN: SAJAB02E0XFL02064

Amtl. Kennzeichen: OHNE

Marktwert

2.250,00 €

Besteuerung

Privatmarkt keine
Umsatzsteuer

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen:	OHNE																								
Fahrzeugart:	Pkw																								
Aufbau:	Limousine																								
Fabrikat:	Jaguar																								
Typ / Untertyp:	S-Type 3.0 V6																								
KBA-Nummer:	2051/AAG																								
Fzg.Ident.-Nummer:	SAJAB02E0XFL02064																								
Baujahr:	05.1999																								
Erstzulassung:	03.05.1999																								
Letzte Zulassung:	30.06.2020																								
Motorart / Bauform / Zylinder:	Superbenzin / V-Motor / 6																								
Getriebe / Anzahl der Gänge:	manual / 5																								
Leistung in kw:	175																								
Hubraum in ccm:	2967																								
Verbrauch:	16,5 ltr / 8,2 ltr / 10,3 ltr / 244 g/km																								
Anzahl der Türen:	4																								
Maße über Alles in mm:	4905 x 1818 x 1447																								
Radstand:	2909																								
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen:	2 / 1																								
Anzahl der Plätze:	5																								
Anzahl der Vorbesitzer:	unbekannt																								
Nächste HU:	04.2021																								
Laufleistung in km abgelesen:	151879																								
Laufleistung in km geschätzt:	151879																								
Leermasse in kg:	1.710																								
Gesamtmasse in kg:	2.180																								
Bereifung:	<table><tr><td>v.l.</td><td>6,0 mm</td><td>245/40 R 18 97V</td></tr><tr><td>verkehrssicher</td><td>Michelin</td><td>Winterreifen</td></tr><tr><td>v.r.</td><td>6,0 mm</td><td>245/40 R 18 97V</td></tr><tr><td>verkehrssicher</td><td>Michelin</td><td>Winterreifen</td></tr><tr><td>h.r.</td><td>5,0 mm</td><td>245/40 R 18 97V</td></tr><tr><td>verkehrssicher</td><td>Michelin</td><td>Winterreifen</td></tr><tr><td>h.l.</td><td>5,0 mm</td><td>245/40 R 18 97V</td></tr><tr><td>verkehrssicher</td><td>Michelin</td><td>Winterreifen</td></tr></table>	v.l.	6,0 mm	245/40 R 18 97V	verkehrssicher	Michelin	Winterreifen	v.r.	6,0 mm	245/40 R 18 97V	verkehrssicher	Michelin	Winterreifen	h.r.	5,0 mm	245/40 R 18 97V	verkehrssicher	Michelin	Winterreifen	h.l.	5,0 mm	245/40 R 18 97V	verkehrssicher	Michelin	Winterreifen
v.l.	6,0 mm	245/40 R 18 97V																							
verkehrssicher	Michelin	Winterreifen																							
v.r.	6,0 mm	245/40 R 18 97V																							
verkehrssicher	Michelin	Winterreifen																							
h.r.	5,0 mm	245/40 R 18 97V																							
verkehrssicher	Michelin	Winterreifen																							
h.l.	5,0 mm	245/40 R 18 97V																							
verkehrssicher	Michelin	Winterreifen																							
Farbe / Lackart:	schwarz / metallic																								
Ausstattung:	Nichtraucher-Paket, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Nebelscheinwerfer, Audiosystem Jaguar, Bordcomputer, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Adaptives Rückhaltesystem (ARTS), Kopf-Airbag-System																								

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

(Windowbag), Seitenairbag vorn, Klimaautomatik, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Diebstahl-Warnanlage, Gurtstraffer, Anti-Blockier-System (ABS), Reserverad als Notrad, Lenkrad (Sport/Leder), Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, Servolenkung, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Elektron. Traktionskontrolle, Karosserie: 4-türig, Getriebe 5-Gang, Motor 3,0 Ltr. - 175 kW V6 24V KAT, Innenausstattung: Leder Sonderfarbe Ivory, LM-Felgen 8x18, Metallic-Lackierung

Ist-Zustand:

Scheinwerfer vorne links und rechts matt.
Beule/Kratzer Heckklappe.
Beule Dach.
Rechte Fahrzeugseite nachlackiert (Tür VR, Tür HR, Seitenwand HR.)
Rechte Fahrzeugseite nachlackiert (Tür HL, Seitenwand HL.)
Delle Motorhaube.
Lack teilweise ausgeblichen.

Notwendige Arbeiten:

Batterie defekt

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 29.01.2025 wurde eine Weranalyse zur Beweissicherung und Wert für das Fahrzeug bezogen auf den 29.01.2025 erstellt. Der Auftrag wurde persönlich erteilt vom Obergerichtsvollzieher Holger Dannenberg.

Die Wertanalyse dient der Vorlage beim Amtsgericht.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 29.01.2025, durch den Sachverständigen Daniel Korfsmeier.

Anwesenheit bei der Besichtigung

Bei der Besichtigung des Fahrzeugs war der **Fahrzeughalter** anwesend.

Fahrzeugidentität

Zur Datenaufnahme lag der **Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I in Kopie** vor. Die an der Karosserie angebrachte Fahrzeug-Identifikations- Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen. Übereinstimmung wurde festgestellt.

Fahrzeugwerte

Aus der dazu gehörigen Marktbeobachtung und unter Berücksichtigung aller Markt beeinflussende Faktoren ergeben sich folgende Werte:

Marktwert

EUR 2.250,00

Das Fahrzeug wurde unter Berücksichtigung des Erhaltungszustandes, der Bereifung, der Hauptuntersuchung nach § 29 STVZO und der derzeitigen örtlichen Marktlage sowie der besonderen Beachtung der Bewertungsmaßstäbe für Kraftfahrzeuge auf die angegebenen Werte geschätzt.

„Es handelt sich vorliegend um ein Fahrzeug, das im Kfz-Handel überwiegend regelbesteuert angeboten wird. Im Wert ist demnach der gesetzliche Mehrwertsteueranteil enthalten.“

Nienburg, 24.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KO2501068

Der Auftraggeber wurde auf folgende Punkte hingewiesen:

- Die Wertanalyse ist eine grobe äußere Inaugenscheinnahme durch das oben genannten Kfz-Sachverständigenbüro. Eine technische Untersuchung des Fahrzeuges erfolgt nicht, insbesondere erfolgt keine Probefahrt, Motorenprüfung oder Verifizierung der Fahrzeughistorie.
- Die Wertanalyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Mängel, die bei einer detaillierten Fahrzeugüberprüfung möglicherweise erkennbar würden, können versteckt vorhanden sein.
- Eine detaillierte Fahrzeugüberprüfung kann zu einem anderen Wertergebnis führen.
- Neben der Wertanalyse gibt es auch die Möglichkeit eines vollständigen Bewertungsgutachtens, mit intensiver Untersuchungen und mehrseitiger, umfangreicher Dokumentation.

Die Wertanalyse basiert auf die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Angaben und Unterlagen. Sämtliche dem Auftraggeber bekannten Mängel an dem Fahrzeug sind dem Gutachter mitzuteilen.

Die Tatsachenfeststellung und abschließende verantwortliche Ausarbeitung der Wertanalyse erfolgte durch den unterzeichnenden Sachverständigen.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgte durch den Kfz- Sachverständigen Herrn Daniel Korfsmeier.

Der unterzeichnende Sachverständige hat die Feststellungen einer formalen und inhaltlichen Prüfung unterzogen.

Mit der Unterschrift wird die neutrale und unabhängige Erstellung der Wertanalyse versichert.

Nienburg, den 24.02.2025



Nienburg, 24.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KO2501068

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Nienburg, 24.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KO2501068

Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Nienburg, 24.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KO2501068

Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Nienburg, 24.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KO2501068

Bild Nr. 007




Bild Nr. 008



Nienburg, 24.02.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. KO2501068

Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Seite 10 von 10