

Sattel mit diversen Kratzspuren:



Schaltung:



Kratzer am Schutzblech des Hinterrades:



Überlackierung am Schutzblech des Vorderrades:



Kratzer an der linken Seite des Batteriecovers



Kratzer an der rechten Seite des Batteriecovers:



Fahrradschweinwerfer mit Kratzern und Dellen:



Kratzer am Fahrradrahmen



Kratzer an der Halterung für Fahrradtaschein:



Kratzer und Dellen am Fahrradständer

