

vom 11.02.2026

DEKRA Automobil GmbH
[REDACTED]Amtsgericht Reinbek
Parkallee 6
21465 ReinbekDEKRA Automobil GmbH
[REDACTED]Ansprechpartner:
[REDACTED]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen**nicht vorhanden****FIN**

[REDACTED]

Referenznummer

DR-II0111/26

Auftraggeber

Amtsgericht Reinbek, Parkallee 6, 21465 Reinbek

Ihr Auftrag vom

11.02.2026, elektronisch durch Obergerichtsvollzieherin Popp

Besichtigung

11.02.2026

[REDACTED]

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 11.02.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen werbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	43.634,45 EUR	51.925,00 EUR

vom 11.02.2026

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.02.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlerverkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch, durch Obergerichtsvollzieherin Popp. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 11.02.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 11.02.2026 durch Herrn ██████████ bei ██████████ ██████████, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundene Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	11.11.2025
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	11.11.2025

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2028
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Tesla
Typ / Verkaufsbezeichnung	Model Y (01.2021->) / Model Y Performance Dual AWD
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	1480 / ABI
Fahrzeug-Ident.-Nr.	██████████
Türen	5
Sitzplätze	4
Farbe	Schwarz
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro

Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Leistung / Hubraum	190 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	1.809

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 35 R 21 98 W	Pirelli / Winter Sottozero 3 T0 FSL	W/O	8 mm
	255 / 35 R 21 98 W	Pirelli / Winter Sottozero 3 T0 FSL	W/O	8 mm
2 links	275 / 35 R 21 103 W	Pirelli / Winter Sottozero 3 T0 FSL	W/O	8 mm
	275 / 35 R 21 103 W	Pirelli / Winter Sottozero 3 T0 FSL	W/O	8 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

14 Lautsprecher, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz (Warnlautsprecher), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Außenspiegel elektr. heiz- und anklappbar, Elektromotor 461 kW (cont. 190 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC), Fahrassistenz-System: Autopilot Generation 1.0, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 75 kWh, Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe (Supermanifold), Innenausstattung: schwarz, Karosserie: 5-türig, Karosserie: Hinterwagen innen Rahmen einteilig, Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten, LM-Felgen vorn/hinten: 9,5x21 / 10,5x21 (Uber­turbine), Lenkrad mit Multifunktion, Leuchtweitenregelung elektrisch, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Modellpflege, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten, Navigationssystem mit Kartendarstellung, Nebelscheinwerfer LED, Panorama-Glasdach (vollverglaste Dachfläche), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2890 mm, Regensor, Reifen vorn/hinten: 255/35 R21 ..W / 275/30 R21 ..W, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera HD, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40), Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Sensor Temperatur-/Scheibenbeschlagerkennung, Sitze vorn elektr. verstellbar, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Sonderlackierung Perl-Weiß, Sound-System Premium, Sprachsteuerungs-System, Subwoofer, Tagfahrlicht LED, Tempomat, Tesla Collision Repair Time (CRT), Touchscreen-Farbdisplay (15,0 Zoll), Wi-Fi on Board, Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Entry

Sonderausstattung

Anhängerkupplung, Fahrzeug außen Foliert

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, außergewöhnlich guten Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeföhrten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

[REDACTED] vom 11.02.2026

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Leichtmetallfelge hinten rechts eingekerbt, erneuern (Bild 6); Leichtmetallfelge vorn rechts eingekerbt, erneuern (Bild 7).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten




Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument

1.809 km			
Wartung	Letzte Wartung	Nächste Wartung	
HEPA-Filter wechseln	-	27.11.2028	 
Innenraum-Luftfilter wechseln	-	28.11.2027	 
Reifenwechsel	2 km	10.061 km	 
Wischerblätter austauschen	-	27.11.2026	 
Kühlerreinigung	-	Nach Bedarf	 
Präzisionsreinigung der Windschutzscheibenkamera	-	Nach Bedarf	 
Spureinstellung überprüfen	-	Nach Bedarf	 

Bild 5 : Wartungsnachweis



Bild 6 : Leichtmetallfelge hinten rechts eingekerbzt



Bild 7 : Leichtmetallfelge vorn rechts eingekerbt