

Sachverständigenbü

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE 1303507-5JE8UG2WGEN/000

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	325063139ST
Auftrag vom	23.05.2025
Fahrzeughalter	
Sachverständiger	
Besichtigungsdatum	17.06.2025

FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Wertminderung (netto) 3.900,00 EUR



BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **20.06.2025** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:

Reparaturen sind nicht erforderlich, bzw. nicht berücksichtigt.

Händlerverkaufswert inkl. MwSt.

250,00 EUR

Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 20.06.2025

Delmenhorst, den 23.06.2025

Anhang:

7 Seiten

Fahrzeugbeschreibung

Zustandsbericht / Fotos

Bankverbindung:

Bank:



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Kraftrad
Fabrikat	Kawasaki
Typ	ZX 9R
Fahrzeug-Ident-Nummer	JKAZX900CDA [REDACTED]
Amtliches Kennzeichen	OHNE
Anzahl Achsen	2
Anzahl Halter	unbekannt
Farbe	rot

BEREIFUNG

montierte Bereifung			Profiltiefe in mm
Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung	
1	Michelin	120/70 ZR17	4
2	Michelin	180/55 ZR17	5

SERIENAUSSTATTUNG

Reifen 120/70 ZR17 / 180/55 ZR17

PRÜFBERICHT

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung	
Allgemeinzustand				
Allgemein				
Dokumentation				
Fahrzeugbrief			fehlt	
Fahrzeugschlüssel			fehlen	
Karosserie außen				
Lenker, Tacho				
Prüfungen				
weitere Ansichten				
Motor			Motorlauf nicht geprüft	
Bremsanlage			Standschäden	
Abgasanlage			kein Nachweis	
Lenksäule			angeschlagen und stark risikobehaftet	
Nachlackierungen			Fahrzeug weist Standschäden auf, Reifen überaltert, Lenksäule angeschlagen und stark risikobehaftet, Motorlauf nicht geprüft, Getriebe nicht geprüft, Batterie defekt, Fahrzeugpapiere und Schlüssel fehlen, Motorrad nur zur Ersatzteilgewinnung geeignet, der Schätzwert entspricht dem Restwert	
Wertminderung (netto)				
			EUR	3.900,00



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Lenker, Tacho




Bild: weitere Ansichten



Bild: weitere Ansichten



Bild: weitere Ansichten



Bild: Lenksäule



Bild: Lenksäule