



Fahrzeugbewertung

PROTOKOLLNUMMER:

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 20.10.2025

Gutachten

Betreff Fahrzeugwertermittlung

Auftrag durch Einzelkunde Auto Partner

Besichtigungsdatum / Ort 16.10.2025 / Tiefgarage
44147 Dortmund

Fahrzeughalter Stadtkasse und Steueramt 21/1-2 Steuerung zentrale und fachbereichsinterne Dienste
Löwenstr. 11 - 13
44141 Dortmund

Auftrags-Nummer / Referenz

Fahrzeug-Identnummer

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne MwSt.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
basierend auf Reparaturkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hypothetischer Einkaufswert (zum vereinbarten Vertragsende)	504,20 €	95,80 €	600,00 €

PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 20.10.2025

Gutachten

Betreff	Fahrzeugwertermittlung
Auftrag durch	Einzelkunde Auto Partner
Besichtigungsdatum / Ort	16.10.2025 / Tiefgarage [REDACTED] 44147 Dortmund
Fahrzeughalter	Stadtkasse und Steueramt 21/1-2 Steuerung zentrale und fachbereichsinterne Dienste Löwenstr. 11 - 13 44141 Dortmund
Auftrags-Nummer / Referenz	[REDACTED]
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Ford
Modell / Verkaufsbezeichnung	Mondeo
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	8566 ALZ 00003
Fahrzeug-Identnummer	[REDACTED]
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	18.09.2007 / 08.12.2022
Nächste HU	04/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor.
Laufleistung	243.550 / abgelesen
Farbe / Farbcode	Blau Metallic
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.997 ccm/ 103 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO 4
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.275
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	/ 5



PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 20.10.2025

Getriebe	Manuell
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	0 %
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Fahrbereitschaft	fahrbereit
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/55 R16 H	Continental	Leichtmetall	5 / 5
#2 215/55 R16 H	Continental	Leichtmetall	5 / 5

Ersatzrad

125/90 R16 98M	Hankook	Notrad, Sommerreifen auf Stahl	5
----------------	---------	--------------------------------	---

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Verkleidungen/ Abdeckungen	Dachhimmel - lose -	0,00 €	0,00 €
2	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen	0,00 €	0,00 €
3	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair	0,00 €	0,00 €
4	Karosserie	A-Säule rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen	0,00 €	0,00 €
5	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern	0,00 €	0,00 €
6	Kotflügel links	Kotflügel links - verformt - erneuern	0,00 €	0,00 €



PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 20.10.2025

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
7	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	0,00 €	0,00 €
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - defekt - erneuern	0,00 €	0,00 €
9	Tür hinten links	Tür - Kratzer - lackieren	0,00 €	0,00 €
10	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Korrosion - instandsetzen und lackieren	0,00 €	0,00 €
11	Fahrzeugdach	Dach - Hagelschaden - instandsetzen	0,00 €	0,00 €
12	Motorhaube	Motorhaube - Hagelschaden - instandsetzen	0,00 €	0,00 €
13	Scheinwerfer	Scheinwerfer links - gebrochen / gerissen - erneuern	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Nachlackierungen

Nr.	Ort
-----	-----

1	Kotflügel links, Motorhaube, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
---	---

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung

- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Die Grundlage stellt der allgemeine Standard der TÜV SÜD Division Mobility für Wertgutachten dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 20.10.2025

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Bemerkung: Starterbatterie leer

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfangs der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Die Bilder des Gutachtens dürfen weiter verwendet werden.



Unterschrift Sachverständiger [REDACTED]

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 21 Übersichtsfotos, 25 Beschädigungsfotos, 3 Nachlackierungsfotos

PROTOKOLLNUMMER

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 20.10.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 20.10.2025



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 20.10.2025



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 20.10.2025



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 20.10.2025

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - lo...



Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - lose -




Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - lo...



Beschädigung 2: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 4: Karosserie: A-Säule rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen

PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 20.10.2025



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 6: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - erneuern



Beschädigung 6: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - erneuern



Beschädigung 7: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 20.10.2025



Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - defek...
erneuern



Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
defekt - erneuern



Beschädigung 9: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung 10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung 10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung 11: Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden -
instandsetzen


PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 20.10.2025



Beschädigung 11: Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden -
instandsetzen




Beschädigung 11: Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden -
instandsetzen



Beschädigung 11: Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden -
instandsetzen



Beschädigung 12: Motorhaube: Motorhaube - Hagelschade...
instandsetzen



Beschädigung 12: Motorhaube: Motorhaube - Hagelschaden -
instandsetzen



Beschädigung 12: Motorhaube: Motorhaube - Hagelschade...
instandsetzen

PROTOKOLLNUMMER: [REDACTED]

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 20.10.2025



Beschädigung 13: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - gebrochen / gerissen - erneuern

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Motorhaube, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Motorhaube, Tür vorne links



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Motorhaube, Tür vorne links


CARTV check Ergebnis

Informationswerte

DAT
3.354,- EUR

Internet
von 2.500,- bis 4.000,- EUR

CARTV
von 1.600,- bis 4.300,- EUR



Die Berechnung des Internetwertes erfolgt durch 75% der 4 Treffer. Darunter liegen 0% und darüber 25% der Treffer.
Der Korridor wird auf Grundlage der Internet Fahrzeuge bestimmt, da diese am stärksten gewichtet wurden.
Die Daten aus CARTV werden nur zur Validierung herangezogen.

Ergebnis

Der CARTV check Korridor für unbeschädigte Fahrzeuge liegt im Bereich
von 2.500,- bis 2.950,- EUR

Es wurden 3 Gebrauchtwagen für den Korridor gefunden.

Auftragsdaten

Fahrzeugdaten	
Hersteller:	Ford
Modell:	Mondeo
Typ:	Kombi - Titanium
Motor:	Diesel, 103 kW
Laufleistung:	243.550 km
Erstzulassung:	09/2007
Standort:	DE-44379
Ausstattung:	Zentralverriegelung, Park Distance Control (PDC), Metallic-Lackierung, Klimaanlage oder -automatik, Alufelgen, Sitzheizung, Partikelfilter, elektr. Sitzeinstellung, Lichtsensoren

Erfassung erfolgte über die Fahrgestellnummer:

[redacted]

Suchkriterien

DAT	Internet
Ford	Ford
Mondeo Turnier (CA2)(2007->)	Mondeo
Titanium	
Motor 2,0 Ltr. - 103 kW	Diesel, 103 kW
TDCi KAT	
243.550 km	+17.000 / -14.000 km
09/2007	+3 / -2 Monate
	regional bis 100 km
siehe Auftragsdaten	siehe Auftragsdaten
DAT Europa-Code ®: 01 285 064 010 0005 - DE006	
Die Suchkriterien können in einer Varianz angepasst werden, um das nötige Datenvolumen zu erhalten.	

DAT-Ergebnis

Angaben zum DAT Europa-Code ®

Fahrzeugart:	Pkw, SUV, Kleintransporter	Motorart:	Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT
Hersteller:	Ford	Karosserie:	Karosserie: 5-türig
Haupttyp:	Mondeo Turnier (CA2) (2007->)	Getriebe:	Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
Untertyp:	Titanium		
DAT Europa-Code ®:	01 285 064 010 0005 - DE006	Erstzulassung:	09/2007
KBA-Code:	8566/ALZ	Laufleistung:	243.550 km
Fahrgestellnummer:	[REDACTED]		

Serienausstattung:

Sicht-Paket, Kühlergrill Metallic-Look, Einstiegschienen vorn, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Stoßfänger Wagenfarbe, Verglasung blau getönt, Frontscheibe heizbar, Dimmer Instrumentenbeleuchtung, Bord-/Verbrauchscomputer, Check-Control-System, Fahrer-Informationen-System (FordConvers+), Mittelkonsole mit Armlehne, Mittellarmlehne hinten, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Dachhimmel Stoff, Fußmatten Teppich, Klimaautomatik 2-Zonen, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Luftdüsen im Fond, Sitzheizung vorn, Innenausstattung: Aluminium-Dekor, Sportsitze vorn, Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Rücksitz geteilt / klappbar, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Intelligent Protection System (IPS), Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert, Anti-Blockier-System (ABS), Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Handbremshebelgriff Leder, LM-Felgen 6,5x16 (24-Speichen), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Servolenkung, Antischlupfregelung (ASR), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Karosserie: 5-türig, Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6, Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT

Sonderausstattung:

Außenspiegel elektr. anklappbar, Vorbereitungs-Paket B für Mobiltelefon/Handy (inkl. Bluetooth-Schnittstelle), Raucher-Paket, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Parkpilotsystem vorn und hinten, Dachreling silber, Reserverad als Notrad, Fzg. ohne Anfahrhilfe (Hill-Holder), Audiosystem Sony (Radio/CD-Player MP3-fähig), Metallic-Lackierung

Fahrzeug Neupreis (inkl. MwSt.)

Listen-Neupreis:	29.825,- EUR
Neupreis der Sonderausstattung:	+ 2.825,- EUR
Neupreis inkl. Sonderausstattung:	32.650,- EUR

Verkaufswert nach DAT (inkl. MwSt.)

Verkaufswert nach DAT-Marktspiegel:	2.766,- EUR
Km-Korrektur (Referenz 306.000 km):	+ 443,- EUR
Erstzulassung Korrektur:	+ 41,- EUR
Ermittelter Verkaufswert:	3.250,- EUR
Gesamtwert Sonderausstattung:	+ 104,- EUR
Händler Verkaufswert:	3.354,- EUR
Händler Einkaufswert:	2.297,- EUR

Gebrauchtwagenangebote (regional bis 100 km)

1 Ford Mondeo Ford Turnier 2.0 TDCi Ghia

Auto Scout24



2.500,- EUR
(MwSt. nicht ausweisbar)

Anbieter: 45527 Hattingen (~19 km)
Privat

Laufleistung: 261000 km
Leistung: 103 kW
Erstzulassung: 07/2007

Ausstattung: Klimaanlage oder -automatik, elektr. Wegfahrsperre, Stabilitätskontrolle (ESP), elektr. Fensterheber, Alufelgen, Antiblockiersystem (ABS), Tempomat, Sitzheizung, Lichtsensor
Beschreibung: Bitte folgen Sie dem Link, um die Beschreibung zu sehen...

autoscout24: <https://www.autoscout24.de/angebote/ford-mondeo-turnier-2-0-tdci-ghia-diesel-9ba8f37a-2dd4-4a12-ad1a-43c44f21051f>

CARTVcheck

Laufleistung: 261000 km +17.450 km
Leistung: 103 kW
Erstzulassung: 07/2007 +2 Monate
Entfernung: 45527 Hattingen (~19 km)

Klimaanlage oder -automatik
Alufelgen
Tempomat
Lichtsensor

Metall-Lackierung
Sitzheizung
Zentralverriegelung

Park Distance Control (PDC)
Partikelfilter
elektr. Sitzeinstellung

2 Ford Mondeo Titanium X *Navi*Leder*AHK

webmobil24
Auto Scout24
mobile.de



2.750,- EUR
(MwSt. nicht ausweisbar)

Anbieter: Autohaus Eurostar GmbH, Hammerstraße 239, 59075 Hamm (~33 km)
Händler Tel.: 02381-497384

Laufleistung: 229501 km
Leistung: 103 kW
Umwelt: Euro-4
Erstzulassung: 11/2007

Ausstattung: HU/AU: 02/2027, Zentralverriegelung, Park Distance Control (PDC), Navigationssystem, Metallic-Lackierung, Stabilitätskontrolle (ESP), elektr. Fensterheber, Anhängerkupplung, Alufelgen, Antiblockiersystem (ABS), Partikelfilter, Lichtsensor, Notbremsassistent
Beschreibung: NUR GEWERBE/EXPORT-KEIN VERKAUF AN PRIVATPERSONEN Normal Gepflegter Kombi ABS Antiblockiersystem Frontantrieb Einparkhilfe Einparkhilfe Sensoren hinten Einparkhilfe Sensoren vorne Partikelfilter 5-12rig Diesel Metallic Fahrer u. Beifahrersitz elektr. verstellb. Leichtmetallfelgen 6-Gang Getriebe Fensterheber elektrisch 2-fach Klimaautomatik 2-fach Zentralverriegelung mit Fernbed. Polsterung Alcantara Notrad Airbag Beifahrerairbag Fahrerairbag Fenster-/Kopfairbags im Fond Fenster-/Kopfairbags ...

webmobil24: <http://www.webmobil24.com/web/de/front/suche/detail.php?DETAIL=156488694>

autoscout24: <https://www.autoscout24.de/angebote/ford-mondeo-titanium-x-navi-leder-ahk-diesel-grau-385fdb7a-21ec-42f7-af85-9c1c208211db>

mobile.de: <https://suchen.mobile.de/auto-inserat/ford-mondeo-titanium-x-navi-leder-ahk-hamm/438639111.html?source=api>

CARTVcheck

Fahrzeug seit 5 Tagen verfügbar
Laufleistung: 229501 km -14.049 km
Leistung: 103 kW
Erstzulassung: 11/2007 -2 Monate
Entfernung: 59075 Hamm (~33 km)

HU/AU: 02/2027
Metallic-Lackierung
Alufelgen
Zentralverriegelung
Notbremsassistent

Klimaanlage oder -automatik
Navigationssystem
Sitzheizung
elektr. Sitzeinstellung

Anhängerkupplung
Park Distance Control (PDC)
Partikelfilter
Lichtsensor

Gebrauchtwagenangebote (regional bis 100 km)

3 Ford Mondeo Verkaufen Ford



2.950,- EUR
(MwSt. nicht ausweisbar)

Anbieter: 50171 Kerpen (~88 km)
Privat
Laufleistung: 251243 km **Ausstattung:** HU/AU: 06/2027, Navigationssystem, Klimaanlage oder -automatik, Tempomat, Sitzheizung
Leistung: 103 kW **Beschreibung:** Bitte folgen Sie dem Link, um die Beschreibung zu sehen...
Erstzulassung: 12/2007
mobile.de: <https://suchen.mobile.de/auto-inserat/ford-mondeo-verkaufen-ford-mondeo-kerpen/436272204.html?source=api>




Fahrzeug seit 5 Tagen verfügbar
Laufleistung: 251243 km +7.693 km
Leistung: 103 kW
Erstzulassung: 12/2007 -3 Monate
Entfernung: 50171 Kerpen (~88 km)
HU/AU: 06/2027
Navigationssystem
Sitzheizung
Zentralverriegelung
Klimaanlage oder -automatik
Park-Distance-Control (PDC) **Alufelgen**
Partikelfilter **Tempomat**
elektr. Sitzeinstellung **Lichtsensor**
Metall-Lackierung

Datenanalyse

Datenanalyse der Internetwerte

Verteilung	Gesamt	Händler	Privat
mobile.de	30	7	23
autoscout24	9	3	6
pkw.de	0	0	0
webmobil24	2	2	0
MwSt. ausweisbar	0	0	0
MwSt. nicht ausweisbar	37	8	29
Bundesweit	37	8	29
Regional	21	5	16
Allgemein			
Min. Erstzulassung	12/2008	11/2008	12/2008
Max. Erstzulassung	02/2007	08/2007	02/2007
Ø Erstzulassung	04/2008	03/2008	04/2008
Min. Laufleistung	193.000 km	193.000 km	199.890 km
Max. Laufleistung	310.000 km	300.415 km	310.000 km
Ø Laufleistung	264.684 km	269.689 km	263.304 km
Ø Standtage	3 (max 5)	4 (max 5)	3 (max 5)
Bundesweit			
Min. Preis	1.300,- EUR	1.499,- EUR	1.300,- EUR
Max. Preis	5.390,- EUR	3.300,- EUR	5.390,- EUR
Ø Preis	2.763,- EUR	2.134,- EUR	2.937,- EUR
Regional			
Min. Preis	1.400,- EUR	1.799,- EUR	1.400,- EUR
Max. Preis	4.000,- EUR	2.750,- EUR	4.000,- EUR
Ø Preis	2.669,- EUR	2.078,- EUR	2.854,- EUR

Die Fahrzeugangebote wurden durch zusätzliche Filtereinstellungen bereinigt.



Gebrauchtwagenanzeigen (komplette Liste)

Fahrzeug	Standort	Laufleistung	Leistung	EZ	Preis	Anbieter
Ford Mondeo Ford Turnier 2.0 T[...]	45527	261.000 km	103 kW	07/2007	2.500,- EUR	Privat 
Ford Mondeo Titanium X *Navi*Le[...]	59075	229.501 km	103 kW	11/2007	2.750,- EUR	Händler   
Ford Mondeo Verkaufen Ford	50171	251.243 km	103 kW	12/2007	2.950,- EUR	Privat 
Ford Mondeo 2.0TDCi 103kW DPF T[...]	34298	269.000 km	103 kW	02/2008	4.000,- EUR	Privat 