

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Kla		
Modell	Sorento, Splrit 4WD,		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	13.08.2026
Vorgangsname	60813015	Farbe	SCHNEEWEISS
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	01 425 033 004 0002 DE002 5118
Erstzulassung / HU	01.07.2010 /	KBA-Schlüssel	8253/ACM
Laufleistung (geschätzt)	276.000 km	Aufbau	Sport-Utility-Vehicle
VIN		Sitzplätze / Türen	5 / 5
Leistung	145 kW / 197 PS	Schadstoffklasse EU	Euro 5
Hubraum	2199 ccm	Zustand	mangelhaft
Motorart	Diesel	Unfallschaden	unbekannt
Getriebe	Getriebe Automatik - (6-Stufen)		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen						
Reifen Achse 1	Imperial	245/45R20	103 V	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	4,0 /	4,0 mm /--
Reifen Achse 2	Imperial	245/45R20	103 V	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	6,0 /	6,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Wiederbeschaffungswert

Dieses Fahrzeug wird überwiegend auf dem Privatmarkt ohne Mehrwertsteueranteil gehandelt.

850,00 EUR

Wertfeststellung am 13.08.2026 zum 13.08.2026

Datenstand 08/2026

Bezeichnung 60813015

Amtl. Kennzeichen

Fahrzeug-Ident.Nr

Besichtigungsdatum

DAT Europa-Code®

KBA-Schlüssel

13.08.2026

01 425 033 004 0002 DE002 5118

8253/ACM

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Aktive Kopfstützen vorn
- > Aktives Bremslicht (ESS)
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: Allradantrieb permanent
- > Audio-Navigationssystem Multimedia
- > Audiobedienung am Lenkrad
- > Außenspiegel elektr. anklappbar
 - Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
 - Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- > Außenspiegel Wagenfarbe
- > Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- > Bordcomputer
- > Bremsassistent
- > Dachreling
- > Dachspoiler
- > Einparkhilfe hinten
- > Einschaltautomatik für Fahrlicht
- > Einstiegsleisten beleuchtet
- > Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- > Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- > Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Freisprecheinrichtung Bluetooth
- > Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- > Frontscheibe Solar-Reflect
- > Gepäckraumabdeckung / Rollo
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- > Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- > Getränkehalter
- > Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- > Heckleuchten LED
- > Heckscheibe heizbar
- > Heckscheibenwischer
- > Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- > Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- > Karosserie: 5-türig
- > Klimaautomatik 2-Zonen
- > Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- > Kopfstützen hinten verstellbar
- > Kopfstützen vorn verstellbar
- > Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- > Lenkrad (Leder)
- > Lenkrad mit Multifunktion
- > Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- > Mittelarmlehne hinten
- > Mittelarmlehne vorn

- > Modellpflege
- > Motor 2,2 Ltr. - 145 kW CRDi KAT
- > Nebelscheinwerfer
- > Pedale Aluminium
- > Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- > Radstand 2700 mm
- > Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- > Reserverad in Fahrbereifung
- > Rußpartikelfilter
- > Rückfahrkamera
- > Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- > Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- > Scheibenwischer mit Regensensor
- > Seitenairbag
- > Seitenschutzleisten
- > Servolenkung
- > Sitz vorn links elektr. verstellbar
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Sitzausstattung: 5-Sitzer
- > Sitzheizung vorn
- > Stau-/Ablagefach im Laderaumboden
- > Türgriffe außen verchromt
- > USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- > Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- > Wärmeschutzverglasung
- > Xenon-Scheinwerfer
 - Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Füllstandsanzeige
 - Scheibenwaschanlage
- > Zeituhr (digital)
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- > Panoramadach / Ausstelldach (Glas)

Zusatzausstattung

- > Fahrzeugfolierung

durchgeführt von: [REDACTED] |



Tel:

Fax:

Mail:

PRÜFGUTACHTEN

60813015

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Auftrag vom


Sachverständiger

Besichtigungsdatum

Fahrzeugbewertung

06.08.2026

13.08.2026



Festgestelltes Untersuchungsergebnis

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Anhang

7 Seiten

Fahrzeugbeschreibung

Zustandsbericht / Fotos

Bewertungsdatum: 13.08.2026

Dortmund, den 13.08.2026

Bankverbindung:

Geschäftsführer:

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw
Aufbauart	Sport-Utility-Vehicle
Fabrikat	Kia
Typ / Untertyp	Sorento / Spirit 4WD
Fahrzeug-Ident-Nummer	identifiziert anhand
KBA-Nummer	8253/ACM
Erste Zulassung	01.07.2010
Hubraum / Leistung	2.199 cm ³ / 145 kW (197 PS)
Motor	Motor 2,2 Ltr. - 145 kW CRDi KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 5
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 6
Türen / Sitze	5 / 5
Länge / Breite / Höhe	4.685 / 1.885 / 1.755 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Halter	unbekannt
Laufleistung geschätzt	276.000 km
Farbe	SCHNEEWEISS
Lackart	uni (2-Schicht)
Unfallschaden	unbekannt
Sonstiges	Besichtigung des stark verschmutzten Fahrzeuges von außen. Kein Motorlauf, keine Rangierfahrt durchgeführt (kein Fahrzeugschlüssel vorhanden, Fahrzeug verschlossen). Keine Hebebühne, Fahrzeugunterboden konnte nicht besichtigt werden. Aufgrund dessen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden. Tag der Erstzulassung geschätzt, keine Fahrzeugpapiere vorhanden. Km-Laufleistung geschätzt, durchschnittliche Laufleistung angesetzt. Ausstattung laut VIN-Abfrage, kann abweichen.

BEREIFUNG

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Imperial	245/45 R20 103V All Season Driver XL
2	Imperial	245/45 R20 103V All Season Driver XL

Profiltiefe in mm

links	rechts
4	4
6	6

Bereifung Achse 1: PKW-Ganzjahr

Bereifung Achse 2: PKW-Ganzjahr

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Kopfstützen vorn, Aktives Bremslicht (ESS), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb permanent, Audio-Navigationssystem Multimedia, Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel Wagenfarbe, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Dachreling, Dachspoiler, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsleisten beleuchtet, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe mit Wischerablagenheizung, Frontscheibe Solar-Reflect, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - (6-Stufen), Getränkehalter, Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Aluminium-Dekor, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, Kopfstützen hinten verstellbar, Kopfstützen vorn verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Motor 2,2 Ltr. - 145 kW CRDi KAT, Nebelscheinwerfer, Pedale Aluminium, Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher, Radstand 2700 mm, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Reserverad in Fahrbereifung, Rußpartikelfilter, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag, Seitenschutzleisten, Servolenkung, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzausstattung: 5-Sitzer, Sitzheizung vorn, Stau-/Ablagefach im Laderaumboden, Türgriffe außen verchromt, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Wärmeschutzverglasung, Xenon-Scheinwerfer, Zeituhr (digital), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Panoramadach / Ausstelldach (Glas), Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)

Zusatzausstattung

Fahrzeugfolierung

PRÜFBERICHT

PositionRep.-KostenBeschreibung

Karosserie aussen / Beleuchtung

Ansicht vorne



Ansicht hinten



VIN




AHK



Türen

Türgriff hinten links fehlt



Position	Rep.-Kosten	Beschreibung	
Antenne		abgebrochen	
			
Stoßstangen		hinten stark verkratzt	
			
Lackierung		Folierung neutralisieren	
Scheiben		Glasdach, teilweise Klebereste	
 			
Innen/Kofferraum/Bereifung			
Innenraum allgemein		Fahrzeug verschlossen Innenraum nicht eingesehen	
 			
Reserverad			
			

Koffer-/Laderaum/Aufbau

nicht einsehbar, Fahrzeug verschlossen

Felgen

beschädigt



Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung

Motor

kein Motorprobelauf / Probefahrt durchgeführt

Motorraum/Kapselung

ölfeucht




Fahrzeugpapiere

Fahrzeugschlüssel und Fahrzeugpapiere fehlen

Hinterachse

Allradfahrzeug



Betriebsbremse

Bremsscheiben vorne stark eingelaufen -
Bremsscheiben und -beläge vorne erneuern



Betriebsbremse	hinten	
----------------	--------	--



Kundendienst	erforderlich	
--------------	--------------	--

HU/AU/SP §57B	erforderlich	
---------------	--------------	--