

Besichtigungsort
Hochgarage

Besichtigungsdatum:

Protokollnummer: 40921912

Erstellt durch:

Besichtigt durch:



Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	125.842 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	8.900 km
Typ/Modell	A7 3.0 TDI competition quattro tiptronic	HU (Bericht lag nicht vor)	
Fahrgestellnummer		Leistung / Hubraum	240 kW / 2.967 ccm
Erstzulassung	10.07.2017	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	02/2019, 60.602 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Unterlagen	Serviceheft (Digitalnachweis) - unvollständig - kein Abzug	0,00 €
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung - unvollständig - kein Abzug	0,00 €
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten - Löcher - erneuern	50,00 €
4	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen	100,00 €
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair	120,00 €
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair	120,00 €
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair	120,00 €
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair	120,00 €
9	Schweller rechts	Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair	120,00 €
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Delle / Lackschaden - Smart Repair	120,00 €
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair	120,00 €
12	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern	150,00 €
13	elektrisches System	Batterie (Batterie tiefenentladen - Überbrückungshilfe) - defekt - erneuern	260,00 €
14	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten (Stand Schäden) - Korrosion - erneuern	420,00 €
15	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge vorn (Stand Schäden) - Korrosion - erneuern	560,00 €
16	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts (Wellig, Staubeinschlüsse) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren	623,12 €
17	Seitenwand links	Seitenwand (Wellig, Staubeinschlüsse) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren	964,78 €
18	Motorhaube	Motorhaube (Wellig, Staubeinschlüsse) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren	1.283,79 €

Besichtigungsort
Hochgarage

Besichtigungsdatum:

Protokollnummer: 40921912

Erstellt durch:

Besichtigt durch:



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb.	220,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Motorhaube	
2	Kotflügel rechts	
3	Tür vorne rechts	
4	Tür hinten rechts	
5	Seitenwand rechts	
6	Seitenwand links	
7	Tür hinten links	
8	Tür vorne links	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	265/35 R20 99Y	Sonstige	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	n.i.O.
2	265/35 R20 99Y	Sonstige	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	n.i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Besichtigungsort
Hochgarage

Besichtigungsdatum:

Protokollnummer: 40921912

Erstellt durch:

Besichtigt durch:



Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Adaptives Bremslicht
Airbag (Seitenairbags) vorne
Airbag Fullsize für Fahrer und Beifahrer
Airbag, Kopfairbagsystem
Allradantrieb "quattro"
Anfahrassistent
Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupf-Regelung ASR
Audi drive select
Audi pre sense basic
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
Außenspiegelgehäuse in Schwarz hochglänzend
Dachhimmel in Stoff schwarz
Dekoreinlagen Aluminium/Holz Beaufort schwarz
Dieselpartikelfilter (DPF)
Drehzahlmesser
Elektromechanische Parkbremse
Elektronische Differentialsperre (EDS)
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
Engine-Start-Stop-Taste
Fahrer-Informations-System
Fußmatten vorn und hinten in Velours
Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend
Geschwindigkeits-Regelanlage
Getriebe: tiptronic (8-Stufen)
Heckscheibe beheizbar
Heckspoiler
Kindersicherung
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Komfortklimaautomatik (FCKW frei)
Kopfstützen (4)
LED-Scheinwerfer
Lederlenkrad (Multifunktionssportlenkrad) im 3-Speichen Design mit Schaltwippen
Lenksäule, axial und vertikal einstellbar
Mittelarmlehne vorn
Paket Glanzpaket (Optikpaket) Schwarz Audi Exclusive
Paket S line Exterieurpaket
Paket S line Sportpaket für Competition
Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige



Besichtigungsort
Hochgarage



Besichtigungsdatum:

Protokollnummer: 40921912

Erstellt durch:

Besichtigt durch:



Bezeichnung
Rad: Reifenreparaturset
Radio: MMI Radio
Rekuperation
Schalthebel-/Wählhebelknauf in Leder
Servolenkung, elektromechanisch
Sicherheitsgurte
Sitze: Normalsitze vorn
Sitze: Rücksitzanlage 2-sitzig
Sitzheizung vorn
Start-Stop-System
Steckdose 12 Volt
Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün getönt
Verzurrösen vierfach im Gepäckraum
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung
Zigarettenanzünder und Aschenbecher



Besichtigungsort
Hochgarage

Besichtigungsdatum:

Protokollnummer: 40921912

Erstellt durch:

Besichtigt durch:



Sonderausstattung

Bezeichnung
Airbag (Seitenairbags) hinten
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar
Armauflagen beleuchtet, in den Türen
Audi active lane assist
Außenspiegel elektrisch anklappbar, beidseitig autom. abblende mit Memoryfu. in Verb. m. Businesspaket
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
Durchladeeinrichtung
Einparkhilfe plus
Fahrwerk: Sportfahrwerk
Head-up Display
Kamerabasierte Tempolimitanzeige i.V.m. Audi active lane assist oder adap.cruise control mit Stop&Go
Komfortklimaautomatik 4-Zonen
Lackierung: Metallic
Lederlenkrad (Multifunktionssportlenkrad) im 3-Speichen-Design mit Schaltwippen, beheizbar
Navigation: MMI Navigation plus mit MMI touch
Paket Businesspaket
Paket Glanz
Paket: Innen- und Aussenlichtpaket
Rad: Radschrauben diebstahlhemmend
Rad: Wagenheber
Radiozubehör: Adapter für Apple Geräte mit Lightning Buchse für das Audi music Interface
Sitze vorn elektrisch einstellbar inkl. Fahrersitz mit Memoryfunktion iVm. Business Paket
Sitze: S-Sportsitze im Fond
Sitzheizung vorn und hinten
Telefon: Audi connect und Audi phone box

Bemerkungen

Dieses Gutachten wurde gemäß den geltenden datenschutzrechtlichen Vorgaben erstellt; alle personenbezogenen Daten wurden bzw. werden vor der Weitergabe entfernt. Die Nutzung dieses Gutachtens sowie die explizite Veröffentlichung in einer Restwertbörse wird hiermit vom Auftraggeber/Gutachter ausdrücklich genehmigt.

Das Fahrzeug lässt sich nur mit Überbrückungshilfe starten - Batterie tiefenentladen.

Besichtigungsort
Hochgarage

Besichtigungsdatum:

Protokollnummer: 40921912

Erstellt durch:

Besichtigt durch:



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	A7 3.0 TDI competition quattro tiptronic	Laufleistung (abgelesen)	125.842 km
Fahrgestellnummer		Erstzulassung	10.07.2017

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	5.251,69 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	220,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	5.471,69 €
Mwst. (19%)	1.039,62 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	6.511,31 €

Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

	ohne Mwst.	MwSt.	mit MwSt.
Verkaufswert	20.702,26 €	3.933,43 €	24.635,69 €

Stichtag der Wertermittlung: 06.08.2025

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Kotflügel rechts	273 µm
2	Motorhaube	438 µm
3	Seitenwand links	462 µm
4	Seitenwand rechts	220 µm
5	Tür hinten links	186 µm
6	Tür hinten rechts	172 µm
7	Tür vorne links	170 µm
8	Tür vorne rechts	243 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Die Grundlage stellt der allgemeine Standard der TÜV SÜD Division Mobility für Wertgutachten dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

[REDACTED] **Besichtigungsort**
Hochgarage
[REDACTED]

Besichtigungsdatum:
Protokollnummer: 40921912
Erstellt durch:
Besichtigt durch: [REDACTED]



Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

[REDACTED]

Unterschrift Sachverständiger [REDACTED]

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Der Fahrzeugnutzer war nicht vor Ort, das Einholen der Unterschrift war somit nicht möglich.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Besichtigungsort
Hochgarage

Besichtigungsdatum:
Protokollnummer: 40921912
Erstellt durch:
Besichtigt durch:



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Besichtigungsort
Hochgarage

Besichtigungsdatum:

Protokollnummer: 40921912

Erstellt durch:

Besichtigt durch:



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

Besichtigungsort
Hochgarage

Besichtigungsdatum:

Protokollnummer: 40921912

Erstellt durch:

Besichtigt durch:



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

Besichtigungsort
Hochgarage

Besichtigungsdatum:
Protokollnummer: 40921912
Erstellt durch:
Besichtigt durch:



Beschädigungsfotos



Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #13: elektrisches System: Batterie (Batterie tiefenentladen - Überbrückungshilfe) - defekt - erneuern



Beschädigung #14: Bremsanlage: Bremsscheiben und Belä... hinten (Stand Schäden) - Korrosion - erneuern

Besichtigungsort
Hochgarage

Besichtigungsdatum:


Protokollnummer: 40921912

Erstellt durch:

Besichtigt durch:




Beschädigung #15: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge vorn (Stand Schäden) - Korrosion - erneuern



Beschädigung #17: Seitenwand links: Seitenwand (Wellig, Staubeinschlüsse) - nicht fachgerecht instandgesetzt -



Beschädigung #16: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts (Wellig, Staubeinschlüsse) - nicht fachgerecht instandgesetzt -



Beschädigung #18: Motorhaube: Motorhaube (Wellig, Staubeinschlüsse) - nicht fachgerecht instandgesetzt -

Besichtigungsort
Hochgarage

Besichtigungsdatum:
Protokollnummer: 40921912
Erstellt durch:
Besichtigt durch:



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Motorhaube



Nachlackierung 2: Kotflügel rechts



Nachlackierung 3: Tür vorne rechts



Nachlackierung 4: Tür hinten rechts



Nachlackierung 5: Seitenwand rechts



Nachlackierung 6: Seitenwand links

Besichtigungsort
Hochgarage

Besichtigungsdatum:

Protokollnummer: 40921912

Erstellt durch:

Besichtigt durch:



Nachlackierung 7: Tür hinten links



Nachlackierung 8: Tür vorne links

Hersteller: Audi
Modell (HT): A7 Sportback 3.0 TDI competition clean diesel qu.
Modell (UT): 3.0 TDI clean diesel quattro competition
Fahrg.-Nr.: [REDACTED]
Motorart: Diesel
EZ: 07/2017
Laufleistung: 125.842 km
Leistung: 240 kW
Dokument erstellt am: 06.08.2025, 11:18 Uhr



[REDACTED]
Tel. +49
Fax
Mobil
E-Mail
URL

► Gebrauchtfahrzeugbewertung (DAT)

► Angaben zum Fahrzeug

Fabrikat:	Audi
Typ:	A7 Sportback 3.0 TDI competition clean diesel qu.
Fahrzeug-Ident-Nr.:	[REDACTED]
Aufbauart/Ausf./Türen:	Limousine Schrägheck/3.0 TDI clean diesel quattro competition/5
Baujahr/EZ:	2017 / 07/2017
DAT-Europa-Code®:	010601500040001 - DE001
Farbe:	
KBA-Schlüssel:	0588/BBB
Leistung:	240 kW
Hubraum:	2967 cm³
Motor:	Motor 3,0 Ltr. - 240 kW V6 24V TDI
Inner/Außer/Kom/co²:	7.6 ltr. / 5.6 ltr. / 6.3 ltr. / 167 g/km
Anz. Achsen:	2
Nutz-(Aufliege-)Last:	535 kg
Zul. Gesamtgewicht:	2535 kg

Serienausstattung: Optik-Paket schwarz Audi exclusive, Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus, Exterieur-Paket S line, Raucher-Paket, Außenspiegel asphärisch, rechts, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel schwarz, Scheinwerfer LED, Heckleuchten LED, Licht- und Regensensor, Heckspoiler (elektrisch ausfahrbar), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Reifenkontroll-Anzeige, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Seitenairbag vorn, Mittelarmlehne vorn, Mittelarmlehne hinten mit Fach, Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Gepäckraumklappe elektr. betätigt

Sonderausstattung: Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), Audi connect & Audi Phone Box, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory, Business-Paket, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten),

► Wertangaben

Listen-Neupreis (inkl. MwSt.):	73.750,00 EUR
Neupreis der Sonderausstattung:	+ 15.783,00 EUR
Neupreis inkl. Sonderausstattung:	89.533,00 EUR
Verkaufswert nach DAT-Marktspiegel:	28.592,13 EUR
Monats/km-Diff. (Bezugsfahrstrecke 159000 km):	1.735,08 EUR
Korrigierter Verkaufswert:	30.433,00 EUR
Gesamtwert der Sonderausstattung:	713,27 EUR
Händler-Einkaufswert (inkl. MwSt.):	27.368,00 EUR
Ermittelte Handelsspanne (inkl. 603,29 EUR MwSt.):	3.778,49 EUR

Händler Verkaufswert: 31.147 EUR

Ermittlung nach DAT-Europa-Code®