


Besichtigungsort  
Hochgarage

Besichtigungsdatum: 06.08.2025  
Protokollnummer: 40927299  
Erstellt durch:  
Besichtigt durch:



## Angaben zum Fahrzeug

|                   |                                      |                            |                              |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Halter            |                                      | Besichtigungszustand       | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| Kennzeichen       |                                      | Laufleistung (abgelesen)   | 89.845 km                    |
| Hersteller        | Ford                                 | Restlauf bis Service       |                              |
| Typ/Modell        | Ranger 2,0 I EcoBlue Autm.<br>Raptor | HU (Bericht lag nicht vor) | 09/2025                      |
| Fahrgestellnummer |                                      | Leistung / Hubraum         | 157 kW / 1.996 ccm           |
| Erstzulassung     | 15.06.2021                           | Polster/Farbe              | /                            |
| Letzte Wartung    | 01/2022, 19.801 km                   | Lackierung                 |                              |
| Kraftstoffart     | Diesel                               | Getriebe                   | Automatik                    |

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe     | Beschreibung                                                     | Kosten (netto) |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | Sonstiges         | Inspektion/Wartung - kein Nachweis - kein Abzug                  | 0,00 €         |
| 2   | Interieur         | Innenraum - verschmutzt - reinigen                               | 100,00 €       |
| 3   | Interieur         | Innenraum (Rauch) - Geruch - Ozonbehandlung                      | 120,00 €       |
| 4   | Seitenwand rechts | Radlauf - Kratzer - Smart Repair                                 | 120,00 €       |
| 5   | Seitenwand links  | Seitenwand - Kratzer - Smart Repair                              | 120,00 €       |
| 6   | Interieur         | Innenraum - Brandloch - Smart Repair                             | 150,00 €       |
| 7   | Motorhaube        | Luftgitter (Steinschlagschutz) - gebrochen / gerissen - erneuern | 200,00 €       |
| 8   | Heckbereich       | Anhängerkupplung - fehlt - erneuern                              | 250,00 €       |
| 9   | Rad/Reifen        | Reifen vorn - porös / rissig - erneuern                          | 450,00 €       |
| 10  | Tür hinten rechts | Tür - Kratzer - lackieren                                        | 499,28 €       |
| 11  | Stoßfänger vorn   | Stoßfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern | 500,00 €       |
| 12  | Tür vorn rechts   | Tür - Kratzer - lackieren                                        | 521,44 €       |
| 13  | Tür hinten links  | Tür - verformt - instandsetzen und lackieren                     | 754,28 €       |

### Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung                                      | Kosten (netto) |
|-----|---------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 1   | Bremsanlage   | Bremsbeläge hinten (nicht einsehbar) - kein Abzug | 0,00 €         |

### Fehlteile

| Fehlteil                                                          | Kosten (netto) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Unterlagen - Serviceheft (Digitalnachweis)                        | 0,00 €         |
| Heizungssystem - Fernbedienung Standheizung                       | 150,00 €       |
| Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel                                    | 230,00 €       |
| Interieur - Laderaumabdeckung / Rollo (Schlüssel - Schließsystem) | 250,00 €       |

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] **Besichtigungsort**  
Hochgarage  
[REDACTED]

Besichtigungsdatum: 06.08.2025

**Protokollnummer:** 40927299

Erstellt durch:

Besichtigt durch:



## Festgestellte Nachlackierungen

| Nr.                | Ort | Wertminderung |
|--------------------|-----|---------------|
| Keine feststellbar |     |               |

## Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße     | Hersteller | Reifentyp    | Profiltiefe | Verktgl. | Zul. |
|-------|-----------------|------------|--------------|-------------|----------|------|
| 1     | 285/70 R17 116S | Sonstige   | Winterreifen | 3mm - 3mm   | i.O.     | i.O. |
| 2     | 285/70 R17 116S | Sonstige   | Winterreifen | 5mm - 5mm   | i.O.     | i.O. |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Besichtigungsort  
Hochgarage

Besichtigungsdatum: 06.08.2025

Protokollnummer: 40927299

Erstellt durch:

Besichtigt durch:



## Ausstattung

### Serienausstattung

| Bezeichnung                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ABS                                                                                     |
| Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierungsfunktion                                          |
| Airbag: Front- und Seitenairbagsystem für Fahrer- und Beifahrer                         |
| Airbag: Knieairbag für Fahrer                                                           |
| Airbag: Kopfairbags, oberhalb der Seitenfenster                                         |
| Allradantrieb (Vierradantrieb zuschaltbar)                                              |
| Anhängavorrichtung                                                                      |
| Außenspiegel elek.anklappbar, einstellbar und beheizbar                                 |
| Bodenbelag: Teppichboden                                                                |
| Bordcomputer                                                                            |
| Dachhimmel,dunkel                                                                       |
| Diebstahl-/Alarmanlage mit Innenraumüberwachung                                         |
| Drehzahlmesser                                                                          |
| Dritte Bremsleuchte                                                                     |
| ESP (Elektronisches-Stabilitäts-Programm)                                               |
| Fensterheber elektrisch hinten                                                          |
| Fensterheber elektrisch vorn                                                            |
| FordKeyFree-System                                                                      |
| Frontscheibe beheizbar                                                                  |
| Fußmatten: Premium-Teppich vorn, hinten                                                 |
| Garantie 2 Jahre Ford Neuwagengarantie inklusive der Ford Assistance Mobilitätsgarantie |
| Geschwindigkeitsregelanlage                                                             |
| Getriebe: 10-Stufen-Automatikgetriebe                                                   |
| Haltegriff, Fahrer- und Beifahrerseite                                                  |
| Heckklappenschloss                                                                      |
| Heckscheibe, beheizbar                                                                  |
| Heckscheibenwischer                                                                     |
| Innenspiegel automatisch abblendend                                                     |
| Isofix-Halterung                                                                        |
| Kopfstützen (2) vorn                                                                    |
| Laderaum-Sportreling                                                                    |
| Laderaumschutzwanne                                                                     |
| LED-Nebelscheinwerfer                                                                   |
| LED-Scheinwerfer                                                                        |
| Lederschaltknäuf                                                                        |
| Mittelkonsole                                                                           |
| Motorschutz und Tankschutz                                                              |
| Paket: Laderaum 22                                                                      |
| Paket: Off-Road-Paket                                                                   |

**Besichtigungsort**  
Hochgarage

Besichtigungsdatum: 06.08.2025

**Protokollnummer:** 40927299

Erstellt durch:

Besichtigt durch:



#### Bezeichnung

Paket: Rad 41

Paket: Rücksitz 11

Paket: Sitz 53

Park-Pilot-System hinten

Partikelfilter: Dieselpartikelfilter (DPF)

Performance-Radaufhängung

Polster: Leder

Radio: Audiosystem 129: Audiosystem inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen

Reifendruckkontrollsystem

Rückfahrkamera mit Bildanzeige im Multifunktionsdisplay

Scheibenwischer mit Regensensor

Schmutzfänger hinten

Seitenschwellerschutz schwarz

Servolenkung, elektro-mechanisch

Spannungskonverter 230 Volt

Sportbügel

Steckdose: 12-Volt-Anschluss, ein Anschluss im Fond

Stoßfänger vorn und hinten in Schwarz

Tagfahrlicht

Terrain Management System mit 6 wählbaren Fahrmodi

Türgriffe, schwarz

Verzurrösen

Wegfahrsperre

Wärmeschutzverglasung, niedriger Tönungsgrad (hinter B-Säule)

Zentral-/Doppelverriegelung mit Fernbedienung

Zweiter Schlüssel, klappbar, mit Fernbedienung

#### Sonderausstattung

##### Bezeichnung

Diebstahlschutz für Räder

Lackierung: Metallic

Standheizung, programmierbar, mit Fernbedienung

Tachograph, digital - Vorbereitung

#### Bemerkungen

Dieses Gutachten wurde gemäß den geltenden datenschutzrechtlichen Vorgaben erstellt; alle personenbezogenen Daten wurden bzw. werden vor der Weitergabe entfernt. Die Nutzung dieses Gutachtens sowie die explizite Veröffentlichung in einer Restwertbörse wird hiermit vom Auftraggeber/Gutachter ausdrücklich genehmigt.

[REDACTED] **Besichtigungsort**  
[REDACTED] Hochgarage  
[REDACTED]

Besichtigungsdatum: 06.08.2025  
**Protokollnummer:** 40927299  
Erstellt durch: [REDACTED]  
Besichtigt durch: [REDACTED]



## Angaben zum Fahrzeug

|                          |                                   |                                 |                              |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Hersteller</b>        | Ford                              | <b>Besichtigungszustand</b>     | bedingt: Licht/Nässe/Schmutz |
| <b>Typ/Modell</b>        | Ranger 2,0 I EcoBlue Autm. Raptor | <b>Laufleistung (abgelesen)</b> | 89.845 km                    |
| <b>Fahrgestellnummer</b> | [REDACTED]                        | <b>Erstzulassung</b>            | 15.06.2021                   |

## Schadenzusammenfassung

| Schadenklasse                    | Rep.Kosten        |
|----------------------------------|-------------------|
| Beschädigungen                   | 3.785,00 €        |
| Gebrauchsspuren                  | 0,00 €            |
| Fehlteile                        | 630,00 €          |
| Gesamtsumme (ohne Mwst.)         | 4.415,00 €        |
| <b>Mwst. (19%)</b>               | <b>838,85 €</b>   |
| <b>Gesamtsumme (inkl. Mwst.)</b> | <b>5.253,85 €</b> |

## Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

|              | ohne Mwst.  | MwSt.      | mit MwSt.   |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| Verkaufswert | 29.911,25 € | 5.683,14 € | 35.594,39 € |

Stichtag der Wertermittlung: 06.08.2025

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Die Grundlage stellt der allgemeine Standard der TÜV SÜD Division Mobility für Wertgutachten dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] **Besichtigungsort**  
Hochgarage  
[REDACTED]

Besichtigungsdatum: 06.08.2025

**Protokollnummer:** 40927299

Erstellt durch:

Besichtigt durch:

[REDACTED]  
[REDACTED]



[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Unterschrift Sachverständiger

[REDACTED]

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Der Fahrzeugnutzer war nicht vor Ort, das Einholen der Unterschrift war somit nicht möglich.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum



**Besichtigungsort**  
Hochgarage

Besichtigungsdatum: 06.08.2025  
**Protokollnummer:** 40927299  
Erstellt durch:   
Besichtigt durch:



**Abbildung 7:** Innenraum



**Abbildung 8:** Innenraum



**Abbildung 9:** Innenraum



**Abbildung 10:** Sonstiges



**Abbildung 11:** Sonstiges



**Abbildung 12:** Sonstiges



■■■■■■■■■■ Besichtigungsort  
■■■■■■■■■■ Hochgarage  
■■■■■■■■■■

Besichtigungsdatum: 06.08.2025  
Protokollnummer: 40927299  
Erstellt durch: ■■■■■■■■■■  
Besichtigt durch: ■■■■■■■■■■



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges

██████████ **Besichtigungsort**  
██████████ Hochgarage  
██████████  
██████████

Besichtigungsdatum: 06.08.2025  
**Protokollnummer:** 40927299  
Erstellt durch: ██████████  
Besichtigt durch: ██████████



## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #2:** Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen




**Beschädigung #2:** Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



**Beschädigung #4:** Seitenwand rechts: Radlauf - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Interieur: Innenraum - Brandloch - Smart Repair



**Beschädigung #7:** Motorhaube: Luftgitter (Steinschlagschutz... gebrochen / gerissen - erneuern





Besichtigungsort  
Hochgarage  
[Redacted]

Besichtigungsdatum: 06.08.2025

Protokollnummer: 40927299

Erstellt durch:

Besichtigt durch:



**Beschädigung #7:** Motorhaube: Luftgitter (Steinschlagschutz) - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #9:** Rad/Reifen: Reifen vorn - porös / rissig - erneuern



**Beschädigung #9:** Rad/Reifen: Reifen vorn - porös / rissig - erneuern



**Beschädigung #10:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #11:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern




**Beschädigung #11:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft - erneuern

████████████████████ **Besichtigungsort**  
████████████████████ Hochgarage  
████████████████████  
████████████████████

Besichtigungsdatum: 06.08.2025  
**Protokollnummer:** 40927299  
Erstellt durch: ████████████████████  
Besichtigt durch: ████████████████████



**Beschädigung #12:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #13:** Tür hinten links: Tür - verformt -  
instandsetzen und lackieren



Hersteller: Ford  
Modell (HT): Ranger 2.0 TDCi Panther Raptor 4x4 Doppelkabine  
Modell (UT): Raptor Doppelkabine 4x4  
Fahrg.-Nr.: [REDACTED]  
Motorart: Diesel  
EZ: 06/2021  
Laufleistung: 89.845 km  
Leistung: 156 kW  
Dokument erstellt am: 06.08.2025, 14:16 Uhr



[REDACTED]  
V [REDACTED]  
[REDACTED]

Tel. +49  
Fax  
Mobil  
E-Mail [REDACTED]  
URL

## ► Gebrauchtfahrzeugbewertung (DAT)

### ► Angaben zum Fahrzeug

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Fabrikat:</b>              | Ford                                               |
| <b>Typ:</b>                   | Ranger 2.0 TDCi Panther Raptor 4x4<br>Doppelkabine |
| <b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>    | [REDACTED]                                         |
| <b>Aufbauart/Ausf./Türen:</b> | Pickup/Raptor Doppelkabine 4x4/4                   |
| <b>Baujahr/EZ:</b>            | 2021 / 06/2021                                     |
| <b>DAT-Europa-Code®:</b>      | 012850960320001 - DE002                            |
| <b>Farbe:</b>                 |                                                    |
| <b>KBA-Schlüssel:</b>         | 1566/AAN                                           |
| <b>Leistung:</b>              | 156 kW                                             |
| <b>Hubraum:</b>               | 1996 cm³                                           |
| <b>Motor:</b>                 | Motor 2,0 Ltr. - 156 kW TDCi Panther KAT           |
| <b>Inner/Außer/Kom/co²:</b>   | ltr. / ltr. / 7.6 ltr. / 199 g/km                  |
| <b>Anz. Achsen:</b>           | 2                                                  |
| <b>Nutz-(Aufliege-)Last:</b>  | 545 kg                                             |
| <b>Zul. Gesamtgewicht:</b>    | 3130 kg                                            |

**Serienausstattung:** Modellpflege (2), Vorbereitungs-Paket Tachograph, Rücksitz-Paket 11, Audio-Paket 129, Raptor-Paket, Laderaum-Paket 22, Rad-Paket 41, Laderaumwanne, Anhängerkupplung, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel schwarz, Scheinwerfer LED, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, 3. Bremsleuchte, Tagfahrlicht, Bodenleuchte im Außenspiegel, Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor, Schmutzfänger hinten, Verglasung getönt, Frontscheibe heizbar, Heckscheibe heizbar, Bluetooth-Schnittstelle, Bordcomputer, Außentemperaturanzeige, Knieairbag Fahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Mittelkonsole Premium, Dachkonsole mit Leseleuchten, Fußmatten

**Sonderausstattung:** Metallic-Lackierung, Standheizung

### ► Wertangaben

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Listen-Neupreis (inkl. MwSt.):</b>                     | 67.931,00 EUR  |
| <b>Neupreis der Sonderausstattung:</b>                    | + 2.380,00 EUR |
| <b>Neupreis inkl. Sonderausstattung:</b>                  | 70.311,00 EUR  |
| <b>Verkaufswert nach DAT-Marktspiegel:</b>                | 40.576,62 EUR  |
| Monats/km-Diff. (Bezugsfahrstrecke 88000 km):             | -182,59 EUR    |
| <b>Korrigierter Verkaufswert:</b>                         | 40.496,00 EUR  |
| <b>Gesamtwert der Sonderausstattung:</b>                  | 352,00 EUR     |
| <b>Händler-Einkaufswert (inkl. MwSt.):</b>                | 37.399,00 EUR  |
| <b>Ermittelte Handelsspanne (inkl. 550,74 EUR MwSt.):</b> | 3.449,39 EUR   |

**Händler Verkaufswert: 40.848 EUR**

Ermittlung nach DAT-Europa-Code®