

# Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

## Fahrzeugdaten

|                          |                                 |                     |                                |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Hersteller               | Hyundai                         | Besichtigungsdatum  | 01.07.2026                     |
| Modell                   | H350 Kasten, Kasten L3H2 Profi, | Farbe               | Schwarz Mineraleffekt / MET    |
| Amtl. Kennzeichen        |                                 | DAT Europa-Code®    | 02 345 020 025 0002 DE001 5649 |
| Vorgangsname             | 60701002                        | KBA-Schlüssel       | 8252/AGU                       |
| Anzahl Halter            | Unbekannt                       | Karosserie/Aufbau   | Kastenwagen Hochraum           |
| Erstzulassung / HU       | 24.02.2017 / 10.2026            | Antriebsart         | Heckantrieb                    |
| Laufleistung (abgelesen) | 206.699 km                      | Zul. Gesamtgewicht  | 3500 kg                        |
| VIN                      |                                 | Schadstoffklasse EU | Euro 5                         |
| Leistung                 | 125 kW / 170 PS                 | Laderaum L/B/H      | 3780 / 1795 / 1955 mm          |
| Hubraum                  | 2497 ccm                        | Unfallschaden       | unbekannt                      |
| Motorart                 | Diesel                          | Zustand             | mangelhaft                     |
| Getriebe                 | Getriebe 6-Gang                 |                     |                                |
| Radstand                 | 3670 mm                         |                     |                                |
| Sitzplätze / Türen       | 3 / 4                           |                     |                                |

## Ausstattungen

Siehe S.2

## Bereifung

Siehe Anhang Bereifung

## Bewertung

|                                                                                                                                                                                                      |            |                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|
| Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der |            |                     |            |
| <b>Wiederbeschaffungswert</b>                                                                                                                                                                        |            | <b>7.100,00 EUR</b> |            |
| (inklusive 19,00 % MwSt. 1.133,61 EUR)                                                                                                                                                               |            |                     |            |
| Währungsbeträge sind brutto                                                                                                                                                                          |            |                     |            |
| Besteuerungsart: Regelbesteuerung                                                                                                                                                                    |            |                     |            |
| Wertfeststellung am                                                                                                                                                                                  | 01.09.2026 | zum                 | 01.07.2026 |
| Datenstand                                                                                                                                                                                           |            |                     | 09/2026    |

durchgeführt von:

Bezeichnung 60701002

Amtl. Kennzeichen

Fahrzeug-Ident.Nr

Besichtigungsdatum

DAT Europa-Code®

KBA-Schlüssel

01.07.2026

02 345 020 025 0002 DE001 5649

8252/AGU

## Ausstattungen

### Serienausstattung

- > Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- > Airbag Fahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: Heckantrieb
- > Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- > Batterie 100 Ah
- > Batterie 105 Ah
- > Bordcomputer
- > Bremsbelagverschleissanzeige
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Frontscheibe mit Bandfilter oben
- > Generator 130 A
- > Getriebe 6-Gang
- > Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- > Kühlergrill schwarz
- > Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- > Motor 2,5 Ltr. - 125 kW CRDi KAT
- > Radstand 3670 mm
- > Reifen-Reparaturkit
- > Rußpartikelfilter
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- > Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- > Schmutzfänger vorn und hinten
- > Servolenkung
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- > Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- > Start/Stop-Anlage
- > Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus 3-fach
- > Wegfahrsperrung elektronisch
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- > Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

### Sonderausstattung

- > Ablage oberhalb Fahrerhaus
- > Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- > Fahrer-Paket
  - Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- > Fenster in Schiebetür rechts, feststehend
- > Fußmatten Fahrerhaus: Gummi
- > Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 270 Grad)
- > Laderaumtrennwand mit Fenster
- > Raucher-Paket
- > Sicherheits-Paket
  - Scheibenwischer mit Regensensor, Einparkhilfe vorn und hinten, Airbag Beifahrerseite, Gurtstraffer, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- > Standheizung
- > Trittstufe hinten

### > Wert-Paket

Projektor-Scheinwerfer, Tagfahrlicht LED, Automatische Fahrlichtschaltung, Touchscreen-Farbdisplay (8 Zoll), Audio-Navigationssystem (DAB+, Bluetooth), Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher, AUX-IN-Anschluss, Rückfahrkamera, Innenspiegel mit Display für Rückfahrkamera, Innenspiegel abblendbar, Klimaanlage, Handschuhfach mit Kühlfunktion

### Zusatzausstattung

### > Fa.Bott Regaleinbauten

durchgeführt von:



Bezeichnung

Amtl. Kennzeichen

Fahrzeug-Ident.Nr

60701002

Besichtigungsdatum

DAT Europa-Code®

KBA-Schlüssel

01.07.2026

02 345 020 025 0002 DE001 5649

8252/AGU

Bereifung

|                  |        |           |       |                         |       |     |        |
|------------------|--------|-----------|-------|-------------------------|-------|-----|--------|
| Montierte Reifen |        |           |       |                         |       |     |        |
| Reifen Achse 1   | Falken | 235/65R16 | 115 R | Zust. Achse 1/Sich.-Kz. | 4,0 / | 4,0 | mm /-- |
| Reifen Achse 2   | Falken | 235/65R16 | 115 R | Zust. Achse 2/Sich.-Kz. | 1,0 / | 1,0 | mm /-- |

## PRÜFGUTACHTEN

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

| Betrifft           | Fahrzeugbewertung |
|--------------------|-------------------|
| Auftrag vom        | 17.06.2026        |
| Sachverständiger   |                   |
| Besichtigungsdatum | 01.07.2026        |



### Festgestelltes Untersuchungsergebnis

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

### Anhang

Seiten  
Fahrzeugbeschreibung  
Zustandsbericht / Fotos

Bewertungsdatum: 01.09.2026  
Dortmund, den 01.09.2026



## TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrzeugart                           | Transporter                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aufbauart                             | Kastenwagen Hochraum                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fabrikat                              | Hyundai                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ / Untertyp                        | H350 Kasten / Kasten L3H2 Profi                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fahrzeug-Ident-Nummer                 | <div></div><br>identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 1                                                                                                                                                                                                 |
| KBA-Nummer                            | 8252/AGU                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erste / Letzte Zulassung              | 24.02.2017 / 10.06.2020                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hubraum / Leistung                    | 2.497 cm <sup>3</sup> / 125 kW (170 PS)                                                                                                                                                                                                                             |
| Motor                                 | Motor 2,5 Ltr. - 125 kW CRDi KAT                                                                                                                                                                                                                                    |
| Motorart / Zylinder / Motorbauart     | Diesel / 4 / Reihenmotor                                                                                                                                                                                                                                            |
| Abgascode                             | Euro 5                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Getriebe / Anzahl der Gänge           | Manuell / 6                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Türen / Sitze                         | 4 / 3                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast | 2.322 / 3.500 / 1.178 kg                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge / Breite / Höhe                 | 6.195 / 2.038 / 2.690 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anzahl Achsen                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Antriebsart                           | Heckantrieb                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anzahl Halter                         | unbekannt                                                                                                                                                                                                                                                           |
| nächste HU                            | 10/2026                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Laufleistung abgelesen                | 206.699 km                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Farbe                                 | Schwarz Mineraleffekt / MET                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lackart                               | Metallic (2-Schicht)                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unfallschaden                         | unbekannt                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sonstiges                             | Besichtigung des stark verschmutzten Fahrzeuges von außen; Motorprobelauf durchgeführt; keine Hebebühne, Fahrzeugunterboden konnte nicht besichtigt werden, aufgrund dessen können weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden; Ausstattung lt. VIN-Abfrage. |

## BEREIFUNG

### montierte Bereifung

| Achse | Hersteller | Dimension / Bezeichnung                     |
|-------|------------|---------------------------------------------|
| 1     | Falken     | 235/65 R16C 115/113R EuroallseasonVAN 11M+S |
| 2     | Falken     | 235/65 R16C 115/113R EuroallseasonVAN 11M+S |

Bereifung Achse 1: LLKWGanzjahr

Bereifung Achse 2: LLKWGanzjahr

Ersatzrad Notrad

Profiltiefe in mm

| links | rechts |
|-------|--------|
| 4     | 4      |
| 1     | 1      |

### SERIENAUSSTATTUNG

Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, Batterie 100 Ah, Batterie 105 Ah, Bordcomputer, Bremsbelagverschleissanzeige, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fensterheber elektrisch vorn, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Generator 130 A, Getriebe 6-Gang, Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard, Kühlergrill schwarz, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Radstand 3670 mm, Reifen-Reparaturkit, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Schmutzfänger vorn und hinten, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Start/Stop-Anlage, Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus 3-fach, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

### SONDERAUSSTATTUNG

Ablage oberhalb Fahrerhaus, Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Fahrer-Paket, Fenster in Schiebetür rechts, feststehend, Fußmatten Fahrerhaus: Gummi, Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 270 Grad), Laderaumtrennwand mit Fenster, Raucher-Paket, Sicherheits-Paket, Standheizung, Trittstufe hinten, Wert-Paket

### ZUSATZAUSSTATTUNG

Fa.Bott Regaleinbauten

## PRÜFBERICHT

Position

Rep.-Kosten Beschreibung

Karosserie aussen / Beleuchtung

Ansicht vorne



Ansicht hinten



Tachoeinheit und VIN




Hecktür

beschädigt



Regaleinbauten



| Position              | Rep.-Kosten | Beschreibung                           |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------|
| Kotflügel/Seitenteile |             | hinten rechts eingedellt und verkratzt |



Unterboden

hinten



Stoßstangen

hinten angefahren



Scheiben

Schiebetürverglasung beklebt, Riss  
Frontscheibe

Kleinwerkzeug



## Innen/Kofferraum/Bereifung

Sitze

Fahrsitzbezug schadhaft

Fahrzeugschlüssel und  
Fahrzeugpapiere1 Schlüssel vorhanden,  
Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor

Armaturen/Signaleinr.


Schalter Fensterheber schadhaft, Blende fehlt



Koffer-/Laderaum/Aufbau

verschmutzt, Verbrauchsmaterialien

Bereifung

Reserverad im Fahrzeug; am Fahrzeug hinten  
verbraucht

## Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung

Abgasanlage

Fehlermeldung MIL (Motorkontrollleuchte) -  
Abgassensor im Fahrzeug, nicht auf Passform  
geprüft

Betriebsbremse

nicht geprüft - Bremsbeläge im Fahrzeug, nicht  
auf Passform geprüft

Kundendienst

erforderlich, kein Nachweis

HU/AU/SP §57B

fällig - durchführen