

Besichtigungsort  
Hochgarage

Besichtigungsdatum: 06.08.2025

Protokollnummer: 40925077

Erstellt durch:

Besichtigt durch:



## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (geschätzt)</b>	20.000 km
<b>Hersteller</b>	Honda	<b>Restlauf bis Service</b>	
<b>Typ/Modell</b>	CBR 1000 RR Fireblade	<b>HU (Bericht lag nicht vor)</b>	
<b>Fahrgestellnummer</b>		<b>Leistung / Hubraum</b>	126 kW / 998 ccm
<b>Erstzulassung</b>	01.12.2008	<b>Polster/Farbe</b>	Kunstleder / Schwarz
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	Weiß
<b>Kraftstoffart</b>	Benzin	<b>Getriebe</b>	Manuell

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - kein Abzug	0,00 €
2	Karosserie	Karosserie (Schmutzfänger) - verkratzt / verschürft - erneuern	80,00 €
3	Pedalanlage	Kupplungspedal (Kupplungshebel) - verkratzt / verschürft - erneuern	100,00 €
4	Karosserie	Karosserie (Rahmen - Vermessen) - durchführen	150,00 €
5	Lenkanlage	Lenkanlage (Lenker - Brücke) - erneuern	400,00 €
6	Karosserie	Karosserie (Verkleidung vorne) - verkratzt / verschürft - instandsetzen/lackieren (S3)	550,00 €
7	Karosserie	Karosserie (Rahmen hinten) - verkratzt / verschürft - erneuern	800,00 €

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

### Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
Unterlagen - Bordbuchmappe (Komplett)	80,00 €
Unterlagen - Zulassungsbescheinigung Teil I und II	200,00 €
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel (2/2)	440,00 €

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand rechts	
2	Seitenwand links	

**Besichtigungsort**  
Hochgarage

Besichtigungsdatum: 06.08.2025

**Protokollnummer:** 40925077

Erstellt durch:

Besichtigt durch:



## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	120/70 R17 58W	Michelin	Sommerreifen	3mm	n.i.O.	n.i.O.
2	195/50 R17 73W	Michelin	Sommerreifen	4mm	n.i.O.	n.i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Ausstattung

### Serienausstattung

#### Bezeichnung

Halogenscheinwerfer

Katalysator

Rad, Guss

Rückspiegel rechts

Stoßdämpfer verstellbar

Verkleidung (Vollverkleidung)

### Nachgerüstete Ausstattung

#### Bezeichnung

Siehe Bilder

## Bemerkungen

Dieses Gutachten wurde gemäß den geltenden datenschutzrechtlichen Vorgaben erstellt; alle personenbezogenen Daten wurden bzw. werden vor der Weitergabe entfernt. Die Nutzung dieses Gutachtens sowie die explizite Veröffentlichung in einer Restwertbörse wird hiermit vom Auftraggeber/Gutachter ausdrücklich genehmigt.

Dem Motorrad liegen keine Unterlagen oder Schlüssel bei. Kostenausweitungen sind zu erwarten - Motorlauf nicht möglich.

Der Kilometerstand, das Erstzulassungsdatum und die Basisdaten sind geschätzt und spiegeln nicht die tatsächlichen Werte wider.

VA: 120/70 ZR17 58W

HA: 190/50 ZR17 73W

Besichtigungsort  
Hochgarage

Besichtigungsdatum: 06.08.2025

Protokollnummer: 40925077

Erstellt durch:

Besichtigt durch:



## Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Honda	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	CBR 1000 RR Fireblade	Laufleistung (geschätzt)	20.000 km
Fahrgestellnummer		Erstzulassung	01.12.2008

## Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	2.080,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	720,00 €
Gesamtsumme (ohne MwSt.)	2.800,00 €
<b>Mwst. (19%)</b>	<b>532,00 €</b>
<b>Gesamtsumme (inkl. MwSt.)</b>	<b>3.332,00 €</b>

## Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

	ohne MwSt.	MwSt.	mit MwSt.
Verkaufswert	1.165,96 €	221,53 €	1.387,49 €

Stichtag der Wertermittlung: 06.08.2025

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Die Grundlage stellt der allgemeine Standard der TÜV SÜD Division Mobility für Wertgutachten dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde lediglich abgelesen. Dem Unterzeichner lagen keine Unterlagen zum Abgleich vor.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



**Besichtigungsort**  
Hochgarage



Besichtigungsdatum: 06.08.2025

**Protokollnummer:** 40925077

Erstellt durch:



Besichtigt durch:



Unterschrift Sachverständige



Unterschrift Fahrzeugnutzer

Der Fahrzeugnutzer war nicht vor Ort, das Einholen der Unterschrift war somit nicht möglich.

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Besichtigungsort  
Hochgarage

Besichtigungsdatum: 06.08.2025  
Protokollnummer: 40925077  
Erstellt durch:  
Besichtigt durch:



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

Besichtigungsort  
Hochgarage

Besichtigungsdatum: 06.08.2025

Protokollnummer: 40925077

Erstellt durch:

Besichtigt durch:



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges

Besichtigungsort  
Hochgarage

Besichtigungsdatum: 06.08.2025

Protokollnummer: 40925077

Erstellt durch:

Besichtigt durch:



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Besichtigungsort  
Hochgarage

Besichtigungsdatum: 06.08.2025

Protokollnummer: 40925077

Erstellt durch:

Besichtigt durch:



## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #2:** Karosserie: Karosserie (Schmutzfänger) - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #3:** Pedalanlage: Kuplungspedal (Kupplungshebel) - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #6:** Karosserie: Karosserie (Verkleidung vorne) - verkratzt / verschürft - instandsetzen/lackieren (S3)



**Beschädigung #7:** Karosserie: Karosserie (Rahmen hinten) - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #7:** Karosserie: Karosserie (Rahmen hinten) - verkratzt / verschürft - erneuern

Hersteller: Honda  
Modell (HT): CBR 1000 RR Fireblade (Mod.06)  
Modell (UT): CBR 1000 RR Fireblade (SC57)  
Fahrg.-Nr.: [REDACTED]  
Motorart: Benzin  
EZ: 12/2008  
Laufleistung: 20.000 km  
Leistung: 126.0 kW  
Dokument erstellt am: 06.08.2025, 13:13 Uhr

[REDACTED]  
[REDACTED]  
Tel. +49  
Fax  
Mobil  
E-Mail [REDACTED]  
URL

## ► Gebrauchtfahrzeugbewertung (DAT)

### ► Angaben zum Fahrzeug

<b>Fabrikat:</b>	Honda
<b>Typ:</b>	CBR 1000 RR Fireblade (Mod.06)
<b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>	[REDACTED]
<b>Aufbauart/Ausf./Türen:</b>	/CBR 1000 RR Fireblade (SC57)/
<b>Baujahr/EZ:</b>	2007 / 12/2008
<b>DAT-Europa-Code®:</b>	033400170050001 - DE002
<b>Farbe:</b>	
<b>KBA-Schlüssel:</b>	7100/AAK
<b>Leistung:</b>	126.0 kW
<b>Hubraum:</b>	998 cm <sup>3</sup>
<b>Motor:</b>	Motor 998 ccm - 126 kW G-KAT
<b>Inner/Außer/Kom/co<sup>2</sup>:</b>	ltr. / ltr. / ltr. / g/km
<b>Anz. Achsen:</b>	2
<b>Nutz-(Aufliege-)Last:</b>	NaN kg
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	kg

**Serienausstattung:** Modellpflege, Antriebskette mit Nietschloss, Hersteller Antriebskette / Kettensatz: DAIDO-DID, Kategorie: Motorrad, Motor 998 ccm - 126 kW G-KAT...

**Sonderausstattung:** keine Angaben

### ► Wertangaben

<b>Listen-Neupreis (inkl. MwSt):</b>	13.540,00 EUR
<b>Neupreis der Sonderausstattung:</b>	+ 0,00 EUR
<b>Neupreis inkl. Sonderausstattung:</b>	13.540,00 EUR
<b>Verkaufswert nach DAT-Marktspiegel:</b>	3.351,63 EUR
Monats/km-Diff. (Bezugsfahrstrecke 79000 km):	992,98 EUR
<b>Korrigierter Verkaufswert:</b>	4.720,00 EUR
<b>Gesamtwert der Sonderausstattung:</b>	0,00 EUR
<b>Händler-Einkaufswert (inkl. MwSt.):</b>	3.781,00 EUR
<b>Ermittelte Handelsspanne (inkl. 149,79 EUR MwSt.):</b>	938,14 EUR

**Händler Verkaufswert: 4.720 EUR**

Ermittlung nach DAT-Europa-Code®