

Bezeichnung **DR II 511/25**
Amtl. Kennzeichen [REDACTED]
Fahrzeug-Ident.Nr [REDACTED]

Besichtigungsdatum **06.08.2025**
DAT Europa-Code® [REDACTED]
KBA-Schlüssel [REDACTED]

Ausstattungen

Sondermodell

Sondermodell Tour

> AUSSENAUSSTATTUNG:

4 Stahlräder 6,5 x 16
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe
Folienschriftzug "Tour"
Seitenschutzleiste in Wagenfarbe
Stoßfänger und Schutzleisten in Wagenfarbe

> INNENAUSSTATTUNG:

Handbremsgriff in Leder mit blauen Ziernähten
Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit
3 Speichen Lederlenkrad mit blauen Ziernähten
Mittelarmlehne vorn mit blauen Ziernähten
Schalthebelknopf in Leder

> ELEKTRIK-/FUNKTIONSAUSSTATTUNG:

Radiosystem "RCD 300"
Klimaanlage "Climatic"
Geschwindigkeitsregelanlage
Nebelscheinwerfer
ParkPilot

- > Nebelschlussleuchte
- > Rücksitzlehne geteilt
- > Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- > Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- > Seitenairbag vorn
- > Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- > Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- > Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- > Stahlfelgen 6,5x16
- > Stoßfänger Wagenfarbe
- > Türgriffe außen Wagenfarbe
- > Türlautsprecher vorn
- > Verglasung grün getönt
- > Wegfahrsperre (elektronisch)
- > Zentralverriegelung

Serienausstattung

- > 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: Frontantrieb
- > Außenspiegel asphärisch, links
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- > Außenspiegel lackiert
- > Bremsassistent
- > Doppeltonhorn
- > Einparkhilfe hinten
- > Einstiegshilfe Easy-Entry
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Fernbedienung für Zentralverriegelung
- > Gepäckraumabdeckung / Rollo
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- > Getriebe 5-Gang
- > Handschuhfach abschließbar
- > Heckscheibenwischer
- > Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- > Innenspiegel abblendbar
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie: 2-türig
- > Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- > Kopfstützen hinten (3-fach)
- > Lenkrad (Leder)
Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- > Leseleuchten vorn
- > Mittelarmlehne
- > Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V
- > Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- > Nebelscheinwerfer integriert

Sonderausstattung

- > Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 8 Lautsprecher)
- > Klimaautomatik
Handschuhfach mit Kühlfunktion
- > Metallic-Lackierung
- > Raucher-Paket
- > Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Zusatzausstattung

- > Sony DAB Radio mit Bildschirm nachgerüstet

durchgeführt von: [REDACTED]



Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr

DR II 511/25



Besichtigungsdatum
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel

06.08.2025




Bemerkungen



Angaben und Fahrzeugpapiere vom Fahrzeughalter liegen nicht vor. Eine VIN-Abfrage wurde durchgeführt. Ein Schlüssel befindet sich bei dem Fahrzeug. Eine kurze Probefahrt bzw. ein Probelauf des Motors konnten durchgeführt werden und der Motor lief problemlos. Der Kilometerstand wurde abgelesen. Die Anzahl der Fahrzeughalter wurde geschätzt. Die Erstzulassung wurde ebenfalls geschätzt. Das Baujahr ist laut VIN-Abfrage 2007. Einige kleinere Schrammen rundum vorhanden. Der Stoßfänger vorn ist mehrfach verschrammt. Lange Schramme an der Fahrtür. Die hintere Stoßfängerverkleidung ist linksseitig außen deformiert und verschrammt. Ein Sony Bildschirmradio wurde nachträglich nachgerüstet. Der HU-Bericht und die Bedienungsanleitung etc. fehlen.



durchgeführt von:






Abbildungen des VW Golf






Abbildungen des VW Golf



Abbildungen des VW Golf





Batterie wurde abgeklemmt, um den Ladezustand zu erhalten.






Abbildungen des VW Golf





Abbildungen des VW Golf





Abbildungen des VW Golf