

## Fahrzeugbewertung



Akte GA-26BE10605DR

Vom 21.05.2026

### Volkswagen Polo IV (9N1)(11.2001->2005)

Auftraggeber

**OGV Siegburg  
Frau Inna Ostwald**

Restwert  
MwSt. nicht ausweisbar

**850 €**

ohne MwSt.

Stichtag 04.05.2026

Sachverständiger




IFS GmbH zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung  
Mitglied im Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen  
e.V. -BVSK-

Mitglied im Münchener Arbeitskreis für Straßenfahrzeuge e.V. - MAS-

Kfz-Sachverständiger Ingo Dreher – Siebengebirgsstr. 19 – 53639 Königswinter

OGV Siegburg  
Frau Inna Ostwald  
Bahnhofstraße 44  
53721 Siegburg

Königswinter, 21.05.2026



Aktenzeichen  
GA-26BE10605DR

<b>Auftraggeber</b>	Name	OGV Siegburg Frau Inna Ostwald
	Straße	Bahnhofstraße 44
	PLZ Ort	53721 Siegburg
	Telefon	02248/9094840
	E-Mail	Inna.Ostwald@ag-siegburg.nrw.de
<b>Fahrzeughalter</b>	Name	
<b>Besichtigung</b>	Besichtigung bei	
	Datum	
	Ort	
	Sachverständiger	Ingo Dreher
	Anwesende	Sachverständiger
	Bedingungen	eingeschränkt
<b>Auftrag</b>	Datum	04.05.2026
	Erteilt durch	Auftraggeber
	Beauftragung	persönlich

## Fahrzeugdaten

### Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	SU OI 100
Hersteller	Volkswagen
Modell/Haupttyp	Polo IV (9N1)(11.2001->2005)
Untertyp	Highline
Baujahr	2003
Erstzulassung	03.12.2003
Fahrzeugart	Limousine
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	WVWZZZ9NZ3 [REDACTED]
Schlüssel-Nr.	0603/657
Antriebsart	Benzin / 4-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	5-Gang manuell
Leistung /Hubraum	55 kW / 1.390 ccm
Anzahl Türen	3
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	5
Schadstoffgruppe (Abgasnorm)	 Gruppe 4 (Euro 4)

### Zustand

Allgemeinzustand	völlig ungepflegt, Standschäden
Karosseriezustand	ungepflegt, Dellen, Schrammen
Innenraumzustand	ungepflegt, völlig verwaorlost und vermüllt
Lackzustand	soweit erkennbar schlecht, Kratzer, Schrammen
Lack	blue-anthrazit perleffekt Perleffekt (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	92.773 km
Nächste HU	02/2023

## Ausstattung

### Serienausstattung

- ✓ 3. Bremsleuchte
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Audiosystem Beta (Radio/Cassette)
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- ✓ Ausstattungs-Paket: Color
- ✓ Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)
- ✓ Doppelscheinwerfer (Halogen)
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn
- ✓ Frontscheibe Verbundglas getönt
- ✓ Fußmatten Textil
- ✓ Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo
- ✓ Getränkehalter vorn
- ✓ Getriebe 5-Gang
- ✓ Heckscheibe heizbar
- ✓ Heckscheibenwischer
- ✓ Highline
- ✓ Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- ✓ Karosserie: 2-türig
- ✓ Kopfstützen hinten
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- ✓ LM-Felgen 6x14 (Sao Paolo)
- ✓ Mittelarmlehne hinten
- ✓ Nebelschlussleuchte
- ✓ Nichtraucher-Paket
- ✓ Reifen 185/60 R14 ..T
- ✓ Rücksitz geteilt / klappbar
- ✓ Scheibenbremse hinten
- ✓ Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- ✓ Servolenkung
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- ✓ Sitze vorn höhenverstellbar
- ✓ Sitze: Sportsitze
- ✓ Stoßfänger lackiert
- ✓ Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- ✓ Wartung: Longlife-Service
- ✓ Wegfahrsperrung (elektronisch)
- ✓ Zentralverriegelung

### Sonderausstattung

- ✓ Batterie 60 Ah
- ✓ Bremsbelagverschleissanzeige
- ✓ Diebstahl-Warnanlage
- ✓ Einstiegshilfe Easy-Entry
- ✓ Fernbedienung für Zentralverriegelung
- ✓ Generator 90 A
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Innenspiegel mit Ablendautomatik
- ✓ Klimaanlage
- ✓ Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V KAT (BBY)
- ✓ Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- ✓ Reserverad in Fahrbereifung
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor


## Bereifung

### Reifen vorne rechts

Dimension	205/55 R 16 91 H
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Ganzjahr

### Reifen hinten rechts

Dimension	205/55 R 16 91 H
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Ganzjahr



### Reifen vorne links

Dimension	205/55 R 16 91 H
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Ganzjahr

### Reifen hinten links

Dimension	205/55 R 16 91 H
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Ganzjahr

## Schadenbeschreibung

überschlägig: völlig verwehrlostes Fahrzeug, Seitenwand und Tür hinten rechts verschrammt und eingedellt, Standschäden, Motor läuft, Innenraum völlig vermüllt und verdreckt, rundum Kratzer/Dellen/Gebrauchsspuren, siehe Fotos

## Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung

Besichtigungsort: [REDACTED]

Während der Besichtigung am 04.05.2026 war das Fahrzeug . Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt.

Folgende Hilfsmittel standen zur Verfügung: Profiltiefe-Messgerät.

## Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 23 Seiten
- 34 Fotos

Königswinter, den 21.05.2026

Der Sachverständige



Ingo Dreher

**IFS GmbH zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung**

**Mitglied im Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sachverständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V. -BVSK-**

**Mitglied im Münchener Arbeitskreis für Straßenfahrzeuge e.V. - MAS-**

## Fotoanlage

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4




Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Altschaden

Foto 10



Altschaden

Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Foto 33




Foto 34



## VERBINDLICHES KAUFANGEBOT

### Restwert des Fahrzeuges

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Ermittlung des Restwertes erfolgte über das Portal 'WinValue Restwertbörse'.

Das vorliegende Kaufangebot beträgt 850 EUR und wurde von der Firma Joumaa Autohandel abgegeben. Zum Verkauf nutzen Sie bitte das WinValue Verkaufsportal oder kontaktieren Sie den WinValue Abwicklungsservice unter den unten aufgeführten Kontaktdaten.

### Verbindliches Kaufangebot

# 850 EUR

(inkl. MwSt.)

Joumaa Autohandel  
DE-46238 Bottrop  
Entfernung: 102 km

### Verkauf über WinValue Verkaufsportal

<https://rb.winvalue.de/aws/jndxcf>

Objekt-Nr.: 3743967

Tel.: 02941 96 66 911

E-Mail: aws@winvalue.de

Der Käufer ist bis zum 09.06.2026 zur kostenfreien Abholung innerhalb der ersten 6 Werktage nach Beauftragung verpflichtet. Das Angebot gilt bei unverändertem Fahrzeugzustand entsprechend dem zugrundeliegenden Gutachten.



Scannen Sie den QR-Code, um Ihr Fahrzeug bequem über das Verkaufsportal zu verkaufen.



Objekt-Nr.	3743967
Aktenzeichen	GA-26BE10605DR
Hersteller	Volkswagen
Modell	Polo IV (9N1)(11.2001->20
Kraftstoff	Otto
Erstzulassung	12/2003
Laufleistung	92.773 km
Fz.-Ident-Nr.	WVWZZZ9NZ3 [REDACTED]
Standort	DE-53840
Einstelldatum	18.05.2026 15:33
Gebotsfrist	19.05.2026 17:00
Abrufdatum	20.05.2026 22:47
Anzahl der Bilder	31
Anzahl der Interessenten	9 (100%)
Anzahl der Gebote	11 (122%)
Bindefrist	09.06.2026

## WEITERE VERBINDLICHE ANGEBOTE

Objekt-Nr. **3743967**  
Aktenzeichen **GA-26BE10605DR**  
Bindefrist **09.06.2026**

---

- |          |  |        |                                 |
|----------|--|--------|---------------------------------|
| <b>2</b> | Ayach Automobile<br>DE-45892 Gelsenkirchen<br>Verkauf über WinValue (Obj.Nr.: 3743967)<br>Link zum Verkauf: <a href="https://rb.winvalue.de/aws/s321e9">https://rb.winvalue.de/aws/s321e9</a><br>Tel.: 02941 96 66 911, E-Mail: aws@winvalue.de                              | 108 km | <b>588 EUR</b><br>(inkl. MwSt.) |
| <b>3</b> | KS Automobile Inh. Kirill Shariy<br>DE-35260 Stadtallendorf<br>Verkauf über WinValue (Obj.Nr.: 3743967)<br>Link zum Verkauf: <a href="https://rb.winvalue.de/aws/5o48au">https://rb.winvalue.de/aws/5o48au</a><br>Tel.: 02941 96 66 911, E-Mail: aws@winvalue.de             | 170 km | <b>500 EUR</b><br>(inkl. MwSt.) |
| <b>4</b> | ATM Autoverwertung Auto-Teile Markt GmbH<br>DE-50389 Wesseling Berzdorf<br>Verkauf über WinValue (Obj.Nr.: 3743967)<br>Link zum Verkauf: <a href="https://rb.winvalue.de/aws/9khy6b">https://rb.winvalue.de/aws/9khy6b</a><br>Tel.: 02941 96 66 911, E-Mail: aws@winvalue.de | 17 km  | <b>404 EUR</b><br>(inkl. MwSt.) |
| <b>5</b> | Autodemontage Mittelrhein OHG<br>DE-56626 Andernach<br>Verkauf über WinValue (Obj.Nr.: 3743967)<br>Link zum Verkauf: <a href="https://rb.winvalue.de/aws/wix5j2">https://rb.winvalue.de/aws/wix5j2</a><br>Tel.: 02941 96 66 911, E-Mail: aws@winvalue.de                     | 59 km  | <b>320 EUR</b><br>(inkl. MwSt.) |